**Eliminowanie przyczyn
wypadków i kolizji
w obszarze infrastruktury
transportowej
logistyki miejskiej
Na przykładzie Łodzi**

WYDAWNICTWO
UNIwersytetu
ŁÓDZKIEGO

**Eliminowanie przyczyn
wypadków i kolizji
w obszarze infrastruktury
transportowej
logistyki miejskiej
Na przykładzie Łodzi**

**Remigiusz Kozłowski
Jakub Jabłoński
Żaneta Błoch**

AKADEMIA SAMORZĄDOWA

WYDAWNICTWO
UNIwersYTETU
ŁÓDZKIEGO

ŁÓDŹ 2016

Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26

Jakub Jabłoński – doktorant, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26

Żaneta Błoch – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Koło Naukowe Logistyki Uni-Logistics
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26

RECENZENT

Michał Marczak

REDAKTOR INICJUJĄCY

Monika Borowczyk

OPRACOWANIE REDAKCYJNE

Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk

SKŁAD I ŁAMANIE

Munda – Maciej Torz

PROJEKT OKŁADKI

Stämpfli Polska Sp. z o.o.

Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com

Publikacja powstała przy współpracy z Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi

© Copyright by Authors, Łódź 2016

© Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016

Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wydanie I. W.07872.17.0.K

Ark. wyd. 10,0; ark. druk. 11,25

ISBN 978-83-8088-580-6

e-ISBN 978-83-8088-581-3

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

90-131 Łódź, ul. Lindleya 8

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl

tel. (42) 665 58 63

PODZIĘKOWANIA

Autorzy składają serdeczne podziękowania za wsparcie dla inicjatywy publikacji wyników analiz zaprezentowanych w niniejszej monografii dla Ireneusza Jabłońskiego, wiceprezydenta miasta Łodzi, Macieja Formańskiego, dyrektora Biura Inżyniera Miasta, Jacka Nowackiego, zastępcy dyrektora Biura Inżyniera Miasta oraz dla Janusza Maciaszka, kierownika Oddziału Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta za konsultacje merytoryczne w zakresie inżynierii ruchu.

Podziękowania dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi za przygotowanie i udostępnienie danych wykorzystanych w niniejszym opracowaniu. Szczególne podziękowania kierujemy do podinspektora Tomasza Mielczarka naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, aspiranta Sławomira Wysockiego, starszego sierżanta Michała Uliasa oraz podkomisarza Michała Szymajdy za merytoryczne wsparcie na etapie konstrukcji metodologii oraz interpretacji otrzymanych wyników.

Wyrazy wdzięczności dla Grzegorza Misiornego, dyrektora Zarządu Dróg i Transportu oraz Michała Sarnackiego, naczelnika Wydziału Inżynierii i Sterowania, Michała Gogolewskiego, kierownika Zespołu Inżynierii Ruchu oraz Krzysztofa Smeli, kierownika Zespołu Sterowania Ruchu, Reprezentujących Zarząd Dróg i Transportu za konsultacje merytoryczne, wsparcie oraz interpretację i weryfikację otrzymanych wyników.

SPIS TREŚCI

Wstęp	9
1. Infrastruktura drogowa miast	11
2. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym	15
3. Metodyka analizy danych z badanych skrzyżowań	21
4. Analiza sytuacji na wybranych skrzyżowaniach w Łodzi wraz z propozycją ich modernizacji	25
4.1. Skrzyżowanie Paderewskiego/Pabianicka	25
4.2. Skrzyżowanie Włókniarzy/Bandurskiego	36
4.3. Skrzyżowanie Strykowska/Wojśka Polskiego	47
4.4. Skrzyżowanie Rydza Śmigłego/Piłsudskiego	59
4.5. Skrzyżowanie Mickiewicza/Żeromskiego	69
4.6. Skrzyżowanie Włókniarzy/Sikorskiego	78
4.7. Skrzyżowanie Włókniarzy/Limanowskiego	88
Zakończenie	99
Bibliografia	101
Załączniki	103
Wykazy	171
Tabel	171
Wykresów	173
Map	175
Rysunków	175
Zdjęć	175
Diagramów	175
Wydruków komputerowych	177
Załączników	179

WSTĘP

Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niezwykle istotna z wielu powodów. Statystyki w naszym kraju wskazują, że w tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia, zwłaszcza gdy porównamy je ze statystykami z innych krajów Europy. W Polsce w ostatnich latach nastąpiła bardzo istotna poprawa co do jakości i gęstości infrastruktury drogowej. Zrealizowano największy w Europie program budowy dróg ekspresowych i autostrad. Pozostała sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych została w zdecydowanej większości gruntownie zmodernizowana, głównie pod kontem zwiększenia bezpieczeństwa. W efekcie, analizując dane dotyczące zdarzeń drogowych, widać spadek ich liczby, jednak jest on nadal niewystarczający, ażeby zaniechać działań zmierzających do ich zmniejszenia. Obszarów, w których należy je podejmować jest wiele. W Łodzi w celu poszukiwania możliwości polepszenia sytuacji powołana została Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Skupia ona przedstawicieli wielu służb, urzędów i instytucji oraz przedstawicieli uczelni wyższych. W tak szerokim gronie znalezienie rozwiązań, które mogą przynieść dobre efekty jest dużo bardziej prawdopodobne.

Jednym obszarów, w którym nadal istnieją możliwości zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie miejskim jest nadal infrastruktura drogowa. Autorzy postanowili dokonać analizy jednego z elementów infrastruktury jakim są skrzyżowania. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych sporządzonych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku. W analizach wzięto pod uwagę tylko te zdarzenia drogowe, które zostały zgłoszone i zarejestrowane przez policję. Na podstawie tych danych przygotowano ranking przyczyn wypadków i kolizji na siedmiu najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w Łodzi, biorąc pod uwagę łączną liczbę zdarzeń drogowych. Dane przyjęte do analizy obejmują okres od 01.01.2013 do 30.06.2016 [3,5 roku].

Cele opracowania są następujące:

1. Identyfikacja przyczyn oraz sporządzenie ich hierarchii i rankingu dla badanych skrzyżowań.
2. Propozycje rozwiązań usuwających przyczyny zdarzeń w obszarze infrastruktury.

Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera charakterystykę najważniejszych elementów infrastruktury drogowej miast. Następnie zaprezentowano wybrane sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miastach.

W trzecim rozdziale przedstawiona została metodyka analizy danych zastosowana w niniejszym opracowaniu. Przedstawiono tu trzy grupy zastosowanych wskaźników, poczynawszy od przedstawiających dynamikę zmian w liczbie zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach, poprzez analizy ich przyczyn, a na analizach korelacji i modelach regresji skończywszy.

W następnym rozdziale stanowiącym najbardziej obszerną część opracowania zamieszczono w siedmiu podrozdziałach analizy zdarzeń drogowych na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w Łodzi. W każdym z podrozdziałów przedstawiono plany analizowanych skrzyżowań. Następnie wyliczenia dwóch wskaźników przedstawiających dynamikę zmian liczby zdarzeń. Po tych analizach zaprezentowano rankingi przyczyn tych zdarzeń w kilku zestawieniach obejmujących różne okresy. W wyniku tych zestawień wyłoniono najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Następnie ograniczono analizy tylko do tych najczęściej występujących przyczyn i wykonano zestawienia miesięczne dla każdej z nich. Na zakończenie przedstawiono propozycje modernizacji tych skrzyżowań głównie pod względem inżynierii ruchu drogowego w taki sposób, aby ograniczyć występowanie w przyszłości wypadków i kolizji.

W zakończeniu przedstawiono wybrane czynniki związane z infrastrukturą ruchu drogowego powodującą dalsze konieczne zmiany w tym jej rozbudowę tak, aby była ona w stanie przenieść prognozowany ruch przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zawarto tam także kierunki dalszych badań nad bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie miasta Łodzi.

1. INFRASTRUKTURA DROGOWA MIAST

Ruch drogowy to bardzo ważny element aktywności gospodarczej. Transport ma istotne znaczenie w rozwoju kraju, umożliwiając dostęp do różnych dóbr, podwyższających jakość życia, takich jak medycyna, nauka, handel czy rozrywka¹. Swobodne poruszanie się po ulicach miast jest możliwe dzięki odpowiedniej infrastrukturze drogowej, do której zaliczyć można między innymi drogi, wiadukty, znaki pionowe i poziome oraz sygnalizacje świetlne. Odpowiednia jakość wyżej wymienionych elementów infrastruktury ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem poruszania się po nich przez użytkowników ruchu.

Ulice zdefiniowane w ustawie o drogach publicznych określone są jako „drogi na terenie zabudowy zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe”². Ulice miejskie powinny nie tylko umożliwiać sprawny ruch samochodowy, ale także „być przestrzeniami publicznymi, społecznymi, z małą architekturą, przejściami dla pieszych, ścieżkami dla rowerów itp.”³ Charakterystyka nawierzchni jezdni pozwala określić bezpośredni wpływ na ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy, ochrony środowiska i oszczędności energii, jak również ochrony innych pojazdów⁴.

Ulica, w zależności od natężenia ruchu, lokalizacji oraz możliwości przestrzennych może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. W zależności od rodzaju nawierzchni, jak również jej szerokości, po ulicach mogą poruszać się także pojazdy przeznaczone dla ruchu szynowego. Może się to odbywać dzięki specjalnie wydzielonemu torowisku wzdłuż jezdni bądź w ramach pasów ruchu przeznaczonych dla pojazdów kołowych.

¹ C. Queiroz, S. Gautam, *Road Infrastructure and Economic Development: Some Diagnostic Indicators*, World Bank Policy Research Working Paper no. 921, Washington DC 1992, s. 2.

² Z. Drexler, *Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem*, Grupa IMAGE sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 11.

³ M. Stangel, *Infrastruktura drogowa w miastach a kształtowanie zrównoważonej struktury urbanistycznej*, [w:] W. Rawski (red.), *Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej*, Lublin 2012.

⁴ W.E. Meyer, *Surface Characteristics of Roadways: International Research and Technologies*, ASTM International, Philadelphia 1990, s. 87.

Na obszarze jezdni w miastach często spotykane są także pasy ruchu przeznaczone dla autobusów należących do komunikacji miejskiej – tzw. „buspasy”. Co więcej, w ramach pasa ruchu spotkać można niekiedy drogi rowerowe, na których bezwzględne pierwszeństwo mają rowerzyści.

Miejskie skrzyżowania jednopoziomowe, jak wyżej wspomniano, często składają się z ulic wielopasmowych. Ze względu na bezpieczeństwo niezwykle istotne jest przejrzyste ustalenie kolejności pierwszeństwa uczestników ruchu poruszających w różnych kierunkach. Zarówno kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa niezastąpione może być wyświetlanie znaków zmiennej treści oraz zastosowanie sygnalizacji świetlnej, która daje jasny sygnał do kogo należy pierwszeństwo przejazdu bez ryzyka spowodowania zdarzenia drogowego.

Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu jest tym większe, im większe natężenie ruchu występuje na danym skrzyżowaniu. Dzięki sygnalizacji świetlnej w takich zatłoczonych miejscach możliwe jest zamykanie i otwieranie ruchu w celu jego uporządkowania oraz określenie jasnych obowiązków, jak i praw uczestników ruchu⁵.

W miejscach zbiegu znaczących arterii, takich jak jezdnie samochodowa lub torowisko tramwajowe, budowane są ronda, które także są rodzajem skrzyżowania jednopoziomowego. Rondo w środowisku miejskim to istotny element sieci komunikacyjnych umożliwiający kierowcom sprawne i bezpieczne przejazdy przez skrzyżowanie. Ruch na rondzie odbywa się zawsze w jedną stronę wokół wyspy. Dla usprawnienia ruchu w tego typu skrzyżowaniach wykorzystywana jest również niejednokrotnie sygnalizacja świetlna.

Innowacyjnym oraz szczególnym rodzajem ronda jest rondo turbinowe. Jest to bardzo dobre rozwiązanie z uwagi na wymuszenie na kierowcy wyboru kierunku jazdy jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie. Dzięki temu, że w obszarze ronda między pasami ruchu wzniesione są wysepki lub separatory, poruszanie się po nim jest znacznie bezpieczniejsze dla uczestników ruchu, niż na podobnych skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Zmiana kierunku jazdy nie jest możliwa, a kierowca prowadzony jest do odpowiedniego zjazdu w sposób bezkolizyjny. Ponadto jedynym punktem, gdzie należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom oraz zachować szczególną ostrożność jest wjazd na rondo. W kolejnych etapach przejazdu nie występują już inne punkty kolizyjne.

Istnieją także skrzyżowania wielopoziomowe, również zwane bezkolizyjnymi. Warto podkreślić, iż jest to potoczna nazwa węzłów drogowych, pozbawionych połączenia przecinającego przeciwbieżne pasy ruchu. Takie skrzyżowania zazwyczaj posiadają wydzielone pasy, które umożliwiają bezpieczne włączenie się do ruchu.

⁵ S. Soboń, *Kodeks drogowy. Komentarz z orzecnictwem NSA, SN i TK*. Część II. Znaki i sygnaly w ruchu drogowym, Grupa IMAGE, Warszawa 2016, s. 100.

Rysunek 1. Rondo turbinowe
Źródło: opracowanie własne

W ruchu drogowym dąży się do stworzenia warunków bezpiecznego poruszania się ulicami miast, które niejednokrotnie są bardzo zatłoczone. Właściwe warunki ruchu w mieście z pewnością ułatwić mogą obiekty mostowe, takie jak wiadukty bądź estakady.

Wiadukty miejskie zwykle są położone nad ciągami komunikacyjnymi, a także nad ich skrzyżowaniami, w celu zwiększenia przepustowości oraz uniknięcia zdarzeń drogowych. Innym, równie istotnym celem budowania wiaduktów jest skrócenie drogi, a tym samym ułatwienie poruszania się kierowcom po mieście.⁶

⁶ J. Z. Mirski, *Budownictwo z technologią. Podręcznik dla technikum. Część 3*, WSIP, Warszawa 2013, s. 37.

Podstawowymi znakami drogowymi są znaki pionowe, ze względu na ich widoczność w ciągu całego roku. Zwykle umieszczane są przy drodze, bądź tuż nad nią, na słupkach lub wysięgnikach. Spełniają one kluczowe funkcje w bezpieczeństwie jazdy. Przede wszystkim informują o zagrożeniach i niebezpieczeństwie.

Informują o nakazach bądź zakazach na pewnym odcinku drogi. Przekazują także informacje o warunkach ruchu znajdujących się przy drodze lub w całej miejscowości⁷. Dzięki wykonaniu z materiałów odbłaskowych są widoczne o każdej porze dnia, jak również we mgle. Znaki pionowe powinny być z łatwością dostrzegane z odległości umożliwiającej kierowcom oraz pozostałym uczestnikom ruchu ich dostrzeżenie oraz zareagowanie. Kluczowe zatem jest ich odpowiednie ulokowanie w miejscu widocznym dla każdego uczestnika ruchu. W miarę możliwości znaki powinny być również dostatecznie oświetlone⁸.

Znaki drogowe poziome to, obok znaków drogowych pionowych, najistotniejsza forma komunikacji z kierowcą o możliwych zagrożeniach bądź zmianach w organizacji ruchu. Zwykle występują one na powierzchni jezdni, dzięki czemu znacznie ułatwiają kierowcom poruszanie się w utrudnionych warunkach jazdy. Często są także uzupełnieniem znaków pionowych. Bardzo często znaki poziome wskazują miejsce, gdzie należy się zatrzymać, aby ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom bądź pieszym.

Najpopularniejszym, oraz bardzo istotnym znakiem poziomym, który skierowany jest zarówno do pieszych, jak i do kierowców są przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowe⁹.

Przestrzeganie tego rodzaju znaków jest kluczowe, ze względu na bezpieczeństwo pieszych. Znaki poziome odnoszą się do każdego typu materiału lub urządzenia stosowanego na powierzchni obszaru jezdni, lub obszaru parkowania jako środek komunikacji nawigacyjnej, mających na celu egzekwowanie prawa oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Innymi przykładami poziomego oznakowania jezdni oraz znaków poziomych może być definiowanie pasów ruchu, zniechęcanie do nadmiernego przekraczania prędkości, wyznaczenie miejsc dla pieszych oraz wyznaczenie miejsc parkingowych¹⁰.

Niestety znaki poziome zasadniczo powinny być tylko dodatkiem do znaków pionowych, ze względu na utrudnienia widoczności w czasie ulewnych deszczy zalewających ulice, śniegu pokrywającego znaczny obszar jezdni, mgły, a nawet liści spadających z drzew, które także mogą pogorszyć ich widoczność.

⁷ Z. Drexler, *Wszystko o znakach i sygnałach drogowych*, Grupa IMAGE, Warszawa 2004, s. 12.

⁸ R.A. Stefański, *Prawo o ruchu drogowym: Komentarz*, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 184.

⁹ Z. Drexler, *Przepisy ruchu drogowego...*, s. 458.

¹⁰ M. Garrett, *Encyclopedia of Transportation: Social Science and Policy*, SAGE Reference, University of California, Los Angeles 2014.

2. SPOSOBY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSKIM RUCHU DROGOWYM

W Polsce od lat rośnie liczba użytkowników ruchu drogowego. Miasta, jako skupiska ludności są szczególnie narażone na wystąpienie problemu kongestii¹. W związku z rosnącą liczbą użytkowników dróg natężenie ruchu, rosnąca popularność rowerów, jako miejskiego środka transportu, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach stały się problemami poważniejszymi niż kiedykolwiek. Łódź nie jest tu wyjątkiem. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w dniu 31 grudnia 2013 w mieście mieszkało 711 tysięcy mieszkańców². W tym samym roku zarejestrowanych było 397 tysięcy pojazdów mechanicznych³. Dodatkowo sieć ścieżek rowerowych jest rozwijana z roku na rok, dążąc do ogólnej, planowanej długości 250 kilometrów⁴. Do tego należy dodać otwartą w 2016 roku sieć łódzkiego roweru publicznego, dysponującą setką stacji bazowych, tysiącem rowerów, co przełożyło się na 1 400 000 wypożyczeń w pięć miesięcy po uruchomieniu systemu⁵.

Prawidłowo skonstruowana infrastruktura miejska zapewnia bezpieczeństwo w ruchu zarówno użytkowników pojazdów, jak i tak zwanych niechronionych uczestników ruchu – czyli pieszych i rowerzystów. Powinnością miasta jest analiza istniejącej sieci drogowej, powstałej w różnych okresach historycznych, oraz dostosowanie tej sieci do wymagań współczesnego miasta, a nawet rozwiązań przyszłości – w przypadku Łodzi przykładem będzie, opisany w dalszej części tego rozdziału, system ITS.

Najbardziej charakterystycznym elementem ruchu drogowego w mieście, z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest częsta wzajemna interakcja pomiędzy niechronionymi oraz zmotoryzowanymi uczestnikami tego ruchu⁶.

¹ R. Kozłowski, *Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego*, [w:] J. Sosnowski (red.), *Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 149.

² www.lodz.stat.gov.pl (dostęp 04.10.2016).

³ Tamże.

⁴ www.wrower.pl z dn. (dostęp 04.10.2016).

⁵ www.lodzkirowerpubliczny.pl (dostęp 04.10.2016).

⁶ *Targeted action on urban road safety* Accompanying the document *Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social*

Rysunek 2. Fragment mapy miasta Łódź, z zaznaczonymi stacjami roweru publicznego

Źródło: www.lodzkirowerpubliczny.pl (dostęp 04.10.2016)

Jedną z metod zwiększenia bezpieczeństwa, z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej, jest odpowiednie ograniczenie prędkości. Najłatwiej jest to osiągnąć poprzez zastosowanie pionowych znaków drogowych. Znak B-33 zabrania przekraczania określonej prędkości, podobnie jak znak B-43, oznaczający strefę, w której nie wolno przekraczać danej prędkości. Odpowiednio do nich, funkcjonują znaki B-34 i B-44 oznaczające koniec ograniczenia prędkości lub koniec strefy ograniczonej prędkości. Kodeks drogowy określa prędkość maksymalną w obszarze zabudowanym na 50 kilometrów na godzinę (w godzinach 5.00–23.00) oraz 60 kilometrów na godzinę (w godzinach 23.00–5.00)⁷. Dopuszczalne jest też podniesienie prędkości maksymalnej w terenie zabudowanym do 70 lub 80 kilometrów na godzinę „na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami, na których nie ma ruchu pieszego”⁸.

Committee and The Committee of The Regions European Commission, Brussels 2013, www.ec.europa.eu. (dostęp 4.10.2016).

⁷ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*, Dz. U. z 2012, poz. 1137, www.kodeks-drogowy.org (dostęp 09.10.2016).

⁸ Tamże (dostęp 19.10.2016).

Za kolejną metodę, można uznać wykorzystanie różnego rodzaju progów zwalniających. Jest to typowe narzędzie, mające służyć tzw. uspokojeniu ruchu. Zastosowanie progu, ma skłonić kierowcę do zmniejszenia prędkości przejazdu do około 20–30 kilometrów na godzinę. Przejazd z większą prędkością wiąże się z dużym dyskomfortem, a nawet możliwością uszkodzenia pojazdu. Rozwiązań tego typu nie stosuje się na głównych drogach miejskich, rezerwując je raczej dla dróg w strefach ograniczonej prędkości, strefach zamieszkania czy też przed przejściami dla pieszych.

Jednym ze stosowanych w Łodzi typów progów jest tak zwana „poduszka berlińska”. Jest to próg skonstruowany tak, by pojazdy o mniejszym rozstawie osi, jak samochody osobowe, musiały ograniczyć prędkość, podczas gdy pojazdy miejskiej komunikacji o szerszym rozstawie, mogły pokonać przeszkodę bez problemu.

Innym rozwiązaniem mogą być podwyższone tarcze skrzyżowań. W Łodzi takie rozwiązanie zastosowano na reprezentacyjnej ulicy miasta – Piotrkowskiej – częściowo przekształconej w deptak, o ograniczonym ruchu pojazdów zmechanizowanych. Skrzyżowania ulic prostopadle przecinających deptak są wyższe o kilkanaście centymetrów, zmuszając kierowców do powolnego pokonywania skrzyżowania. Podobnym rozwiązaniem, wykorzystanym również na ulicy Piotrkowskiej, ale w części niebędącej deptakiem jest podwyższenie tarczy ulicy na przystankach komunikacji miejskiej. Analogicznie, kierowca jest zmuszony do zmniejszenia prędkości przejazdu.

Do jednych z ważniejszych wyzwań w mieście należy ochrona niechronionych uczestników ruchu – pieszych, a zwłaszcza dzieci i osób starszych, rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych. Wspomniane już metody ograniczenia prędkości mogą być w szczególności wykorzystane do ochrony takich osób. Przykładem jest także stawianie progów zwalniających przy szkołach. Ważne jest, aby ulice o dużym natężeniu ruchu pieszych, a w szczególności przejścia dla pieszych, były odpowiednio doświetlone. To samo tyczy się dróg i przejazdów rowerowych. Istotne jest także, aby ścieżki rowerowe możliwie odseparować od innych form transportu oraz zapewnić nieprzerwany ich ciąg⁹. Wystarczy zastosowanie separatorów w postaci barierki, pasa zieleni lub nawet różnicy poziomów pomiędzy drogą rowerową a chodnikiem. Należy też zadbać o prawidłowe oznaczenie chodników, dróg rowerowych, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych – w szczególnych przypadkach należy rozważyć oznaczenia wspomagane oświetleniem, które bardziej zwraca uwagę kierowcy. Czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych jest zastosowanie wysepki na przejściach rozdzielających pasy ruchu oraz pozwalających schronić się pieszemu. Należy jednak pamiętać, że w zależności od konstrukcji takiej wysepki i układu ulicy, przejście może być traktowane jako dwa odrębne przejścia dla pieszych,

⁹ www.ec.europa.eu/transport/road_safety/users/cyclists (dostęp 10.10.2016).

rozdzielone azylem, lub też jedno przejście¹⁰. Do innych rozwiązań usprawniających ruch rowerowy można zaliczyć, między innymi, wydzielone pasy drogowe dla rowerów, śluzę rowerową przed skrzyżowaniami czy też kontrapasy.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach miejskich, powinno się stosować dodatkowe oznaczenia, konstruowane tak, by mogły je odczytać osoby niepełnosprawne. Są to dodatkowe sygnalizatory dźwiękowe oraz specjalne fragmenty konstrukcji chodnika, które można odczytać za pomocą stóp. Ważne są też inne ułatwienia, jak podjazdy umożliwiające łatwiejsze pokonanie krawężnika lub windy umożliwiające bezpieczne dostanie się do przejść podziemnych lub nadziemnych.

Ciekawym oraz skutecznym rozwiązaniem uspokojenia ruchu samochodowego, na rzecz poprawy bezpieczeństwa innych uczestników ruchu, są tak zwane obszary *Tempo 30*. Jest to rozwiązanie stosowane na przykład w Berlinie, gdzie nawet 76% ulic w mieście ma ograniczoną prędkość maksymalną do 30 kilometrów na godzinę¹¹. Są to strefy ograniczonej prędkości, gdzie dzięki jej zmniejszeniu ulice stają się bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. W strefach takich, stosuje się często wymienione już w tym rozdziale rozwiązania. Dzięki mniejszej prędkości ruchu nie trzeba wydzielać osobnych ścieżek rowerowych, gdyż rowerzysta może korzystać z istniejących dróg. W takiej strefie można też wykorzystać skrzyżowania równorzędne, dodatkowo udrażniające ruch, oraz pozwalające na wyeliminowanie zbędnych znaków drogowych¹².

Rozwiązaniem zbliżonym do stref *Tempo 30* są *woonerfy*. Jest to rozwiązanie pochodzące z Holandii¹³, inaczej zwane jako *podwórzec miejski*. Jedno z pierwszych w Polsce rozwiązań tego typu pojawiło się w Łodzi w 2014 roku na ulicy 6 Sierpnia¹⁴. Jest to połączenie deptaka i ulicy, gdzie pierwszeństwo ruchu ma pieszy, a różnego rodzaju rozwiązania, takie jak specjalne szykany, mają zniechęcić każdego kierowcę, dla którego nie jest to docelowa trasa, a na pozostałych wymusić zmniejszenie prędkości przejazdu. Szykanami takimi mogą być różnego rodzaju barierki, strefy zieleni, a nawet naprzemienne parkowanie pojazdów po obu stronach ulicy.

Problemem na polskich drogach są kierowcy wjeżdżający na skrzyżowanie na tak zwanym „późnym żółtym” lub „wczesnym czerwonym” świetle. Polscy kierowcy są niecierpliwi¹⁵ i widząc zmieniające się światła, przyśpieszają, chcąc zdążyć przejechać. Jest to potencjalnie bardzo niebezpieczna sytuacja. Sposobem

¹⁰ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym...*, art. 13.8.

¹¹ www.rowerowalodz.pl/infrastruktura/strefa-tempo-30 (dostęp 11.10.2016).

¹² Tamże.

¹³ www.woonerf.dlalodzi (dostęp 11.10.2016).

¹⁴ www.tvn24.pl/lodz,69/lodz-pokochala-woonerf-bedzie-szesc-kolejnych,460606.html (dostęp 11.10.2016).

¹⁵ www.fakt.pl/pieniadze/motoryzacja/jacy-sa-polscy-kierowcy-grzechy-polskich-kierowcow/2kkexpj (dostęp 20.10.2016).

na jej uniknięcie jest kamera robiąca zdjęcia pojazdom pokonującym skrzyżowanie w sposób nieprzepisowy. Zapobiec temu mają rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. System kamer w Łodzi nie jest obecnie wykorzystywany w tym celu. Jest on jednakże bardzo rozbudowany – wyposażony w kamery rejestrujące zarówno obraz, jak i numery rejestracyjne – i funkcjonalność taka nie byłaby trudna do zaimplementowania.

Zdjęcie 1. Projekt Woonerfu na ulicy Pogonowskiego w Łodzi, przedstawiony w ramach budżetu obywatelskiego 2016

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym rozwiązaniem jest tak zwana „zielona fala”, w której skoordynowana ze sobą jest sygnalizacja świetlna na kilku kolejnych skrzyżowaniach, tworząc nieprzerwaną możliwość przejazdu. Jednym z celów takiego rozwiązania jest kontrola prędkości pojazdów poruszających się na takiej drodze. Przy odpowiedniej konfiguracji cyklu świetlnego, promowany zostaje pojazd jadący z przepisową prędkością – po ruszeniu spod świateł, w momencie, gdy dojeżdża do kolejnej sygnalizacji wyświetla ona zielone światło. Pojazdy, które przekroczyły prędkość dopuszczalną, docierają na skrzyżowanie za wcześnie, co zmusza do hamowania na skrzyżowaniu. Tego typu rozwiązanie zostało zastosowane przykładowo na łódzkiej trasie Górnej, inwestycji zakończonej w 2014 roku¹⁶, która została następnie włączona w system zarządzania ruchu miejskiego, uruchomiony pod koniec 2015 roku¹⁷.

¹⁶ www.zdit.uml.lodz.pl/pl/news/pokaz/1549/Trasa_Gorna_w_liczbach_i_faktach (dostęp 20.10.2016).

¹⁷ www.zdit.uml.lodz.pl/pl/news/pokaz/1926/OSSR_dziala (dostęp 20.10.2016).

Nowe technologie, wykorzystywane w infrastrukturze, także mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo w miejskim ruchu drogowym. W grudniu 2015 roku w Łodzi uruchomiono najnowocześniejszy i największy w Polsce system sterowania ruchem. Jest to technologia z klasy systemów ITS – „inteligentnych systemów transportowych”¹⁸. W związku z uruchomieniem, zmieniona została w Łodzi organizacja ruchu na większości skrzyżowań, które zostały podpięte do Centrum Sterowania Ruchem w taki sposób, aby zwiększyć zarówno płynność ruchu, jak bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Prawie 80 skrzyżowań objęto monitoringiem miejskim, wykorzystując nowoczesne kamery oferujące obraz wysokiej jakości¹⁹. Dodatkowo, do systemu podłączonych jest sto dwadzieścia kamer pozwalających na odczytywanie tablic rejestracyjnych²⁰. Dane przez nie zbierane wykorzystywane są następnie do obliczania czasu przejazdu na badanych odcinkach, co w efekcie pozwala na dalszą optymalizację systemu. Dane z całego miasta Łodzi i systemu spływają do Centrum Sterowania Ruchu działającym przy Zarządzie Dróg i Transportu.

Pewnym rozwiązaniem, zwiększającym bezpieczeństwo na skrzyżowaniach, może być dokumentowanie pojazdów wkraczających na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Jest to przepis nagminnie łamany przez wielu polskich kierowców, co może być potencjalną przyczyną poważnej szkody na zdrowiu uczestników ruchu. Przy przedstawionym powyżej systemie sterowania ruchem, wprowadzenie rejestracji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle nie byłoby dużym problemem. Należałoby się jedynie zastanowić, czy taki rejestrator dawałby kierowcy czas na opuszczenie skrzyżowania, czy też działałby bez marginesu. Jak wykazują dane Głównego Inspektoratu Nadzoru Drogowego, zastosowanie systemów automatycznego nadzoru nad ruchem, w tym rejestratorów wjazdu na skrzyżowanie, wpływa na widoczną poprawę bezpieczeństwa.

Urządzenia stacjonarne GITD	Wypadki (śr. na miesiąc)	Zabici (śr. na miesiąc)	Ranni (śr. na miesiąc)
Lata 2008-2012 (przed instalacją urządzeń)	17,3	2,7	22,9
Lata 2013-2014 (po instalacji urządzeń)	12,9	1,3	15,5
REDUKCJA	4,4	1,4	7,4

Rysunek 3. Dane dotyczące stanu BRD w obrębie fotoradarów stacjonarnych GITD (za okres styczeń 2008–listopad 2014)

Źródło: System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym – rozwój i skuteczność w 2014 r. Raport, www.gitd.gov.pl (dostęp 23.11.2016)

¹⁸ Tamże.

¹⁹ Tamże.

²⁰ Tamże.

3. METODYKA ANALIZY DANYCH Z BADANYCH SKRZYŻOWAŃ

Przedstawione w niniejszym opracowaniu analizy można podzielić na trzy części:

1. Analiza wskaźników pokazujących dynamikę zmian zdarzeń na badanych skrzyżowaniach na tle całego miasta.
2. Analiza przyczyn zdarzeń.
3. Analiza korelacji i modeli regresji liniowej przyczyn zdarzeń na badanych skrzyżowaniach.

W pierwszej części analiz zidentyfikowano wszystkie przyczyny zdarzeń występujących na badanych skrzyżowaniach i ich listę zamieszczono w załączniku 1.

Kolejność prezentacji analizowanych skrzyżowań (rozdziały 4.1–4.7) wynika z liczby zdarzeń, które miały na nich miejsce w okresie od 01.01.2013 roku do 31.03.2016 roku. Zostały one uszeregowane w opracowaniu od największej do najmniejszej liczby zdarzeń.

Tabela 1. Wykaz najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Łodzi

Okres 01.01.2013–31.03.2016	Liczba				
	wypadków	zabitych	rannych	kolizji	zdarzeń
[Paderewskiego] X [Pabianicka]	13	0	15	306	319
[Puszkina] X [Przybyszewskiego]	53	5	71	105	158
[Włókniarzy] X [Bandurskiego]	30	0	42	126	156
[Strykowska] X [Wojska Polskiego]	15	0	17	138	153
[Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]	17	0	17	130	147
[Mickiewicza] X [Żeromskiego]	18	0	24	123	141
[Włókniarzy] X [Sikorskiego]	28	0	43	103	131
[Włókniarzy] X [Limanowskiego]	12	0	14	103	115

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych przygotowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (dotyczy wszystkich tabel).

Ponieważ celem opracowania jest identyfikacja możliwych do zrealizowania zmian w infrastrukturze zdecydowano skrzyżowanie: [Puszkina] X [Przyby szewskiego] pominąć w analizach z powodu planowanej jego modernizacji. Po stanowiono także dodać do analiz kolejne w niniejszym wykazie skrzyżowanie, tj. [Włókniarzy] X [Limanowskiego]. Ostateczna lista skrzyżowań poddanych badaniu jest zatem następująca:

1. [Paderewskiego] X [Pabianicka]
2. [Włókniarzy] X [Bandurskiego]
3. [Strykowska] X [Wojska Polskiego]
4. [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]
5. [Mickiewicza] X [Żeromskiego]
6. [Włókniarzy] X [Sikorskiego]
7. [Włókniarzy] X [Limanowskiego]

W podrozdziałach poświęconych poszczególnym skrzyżowaniom zamieszczono mapy tych skrzyżowań. Następnie przedstawiono analizę z wykorzystaniem dwóch wskaźników oznaczonych jako „wskaźnik 1” i wskaźnik 2”. Wskaźnik 1 powstał w wyniku dzielenia liczby zdarzeń na każdym skrzyżowaniu w każdym z badanych lat przez liczbę zdarzeń w całym mieście w tych samych latach:

$$W1 = \frac{\text{liczba zdarzeń na konkretnym skrzyżowaniu}}{\text{liczba zdarzeń w całym mieście}}$$

Następnie sprawdzona została dynamika zmian tego wskaźnika w odniesieniu do roku poprzedniego. Należy pamiętać, iż dane na rok 2016 kończą się na czerwcu, czyli wskaźnik ten dotyczy tylko 1-szej połowy roku, a w pozostałych przypadkach są to pełne lata, podzielone na półrocza. Dynamika liczona jest osobno dla pierwszych i drugich półroczy badanego okresu. W obu wypadkach półrocza roku 2013 stanowią wartość wyjściową w analizie. Dynamika liczona jest wedle następującego wzoru:

$$D_x = \frac{(W_x - W_{x-1})}{100\%}$$

Wskaźnik 2 przedstawiający zróżnicowanie przyczyn zdarzeń powstał analogicznie do wskaźnika 1. W tym wypadku było to dzielenie liczby różnych przyczyn, które wystąpiły na każdym skrzyżowaniu, w każdym z badanych lat przez liczbę różnych przyczyn w całym mieście w tych samych latach. Następnie wyliczona została dynamika zmian.

$$W = \frac{\text{liczba różnych przyczyn zdarzeń na danym skrzyżowaniu}}{\text{liczba różnych przyczyn zdarzeń w całym mieście}}$$

Dynamika liczona jest osobno dla pierwszych i drugich półroczy badanego okresu. W obu wypadkach półrocza roku 2013 stanowią wartość wyjściową w analizie. Dynamika liczona jest wedle następującego wzoru:

$$D_x = \frac{(W_x - W_{x-1})}{100\%}$$

Wskaźniki 1 i 2 zostały wyliczone dla wszystkich skrzyżowań i zamieszczone w podrozdziałach poświęconych każdemu ze skrzyżowań.

W drugiej części przedstawiono klasyfikację z podziałem na przyczyny poszczególnych incydentów w ujęciu miesięcznym, półrocznym i rocznym. Na podstawie tych wyliczeń przygotowano wykaz przyczyn, które najczęściej powodowały zdarzenia na tych skrzyżowaniach. W dalszej części opracowania skupiono uwagę właśnie na tych najistotniejszych przyczynach i dla nich przedstawiono kolejne analizy i wykresy.

W trzeciej i ostatniej części przedstawiono analizy korelacji i modeli regresji liniowej przyczyn zdarzeń na badanych skrzyżowaniach. Głównym celem przeprowadzenia wyżej wymienionej analizy jest odnalezienie przyczyn, które mogą mieć najwyższą istotność w ogólnej liczbie zdarzeń nie tylko ze względu na samą liczebność. Może być to wskazówką, na które determinanty incydentów występujących w Łodzi na analizowanych skrzyżowaniach należy zwrócić szczególną uwagę ze statystycznego punktu widzenia. Dla każdej przyczyny z osobna stworzono model z jedną zmienną objaśnianą. Następnie każdy z modeli został przetestowany pod względem spełnienia założeń modelu regresji liniowej. Jeżeli hipotezy zerowe testów zostały odrzucone – przerwana została dalsza analiza modelu ze względu na wybór niewłaściwej metody estymacji. Dla każdego właściwego modelu natomiast, zaprezentowano wykres rozrzutu zależności liczby zdarzeń spowodowanych poszczególną przyczyną do sumy zdarzeń na danym skrzyżowaniu w danym miesiącu. Każdy punkt na wykresie oznacza pojedynczą obserwację. Dzięki takiej prezentacji danych, możliwe jest zaobserwowanie pewnych tendencji – korelacji zmiennych. Jest to możliwe dzięki wyprowadzeniu prostej zwanej linią regresji. Dobierana jest według klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK). Metoda ta, jak sama nazwa wskazuje, polega na dobraniu jak najmniejszej wartości sumy kwadratów odległości poszczególnych obserwacji od linii regresji (trendu)¹. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie

¹ G.S. Maddala, *Ekonometria*, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 104.

parametrów strukturalnych modelu – zwanych w niniejszej pracy współczynnikami regresji oraz wyrazem wolnym, oraz współczynnika dopasowania modelu do zgromadzonych obserwacji. Wyraz wolny to punkt przecięcia się linii regresji z osią Y. Współczynnik regresji natomiast to współczynnik nachylenia linii regresji do osi X.

Z analiz tych wynika, że w zdecydowanej większości przypadków nie da się sformułować wniosków ze względu na niespełnienie założeń modelu regresji, brak istotności statystycznej lub słabego dopasowania modelu (współczynnik determinacji R^2). Z tego powodu do załącznika 2 zostały przeniesione przygotowane wykresy oraz tabele danych wraz z komentarzami.

4. ANALIZA SYTUACJI NA WYBRANYCH SKRZYŻOWANIACH W ŁODZI WRAZ Z PROPOZYCJĄ ICH MODERNIZACJI

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną przyczyny zdarzeń oraz propozycje ich zniwelowania, z naciskiem na rozwiązania w obszarze infrastruktury.

4.1. Skrzyżowanie Paderewskiego/Pabianicka

Skrzyżowanie Paderewskiego/Pabianicka zajmuje niechlubne pierwsze miejsce na liście najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Łodzi. W badanym okresie (1.01.2013–30.06.2016) wystąpiło tutaj aż 371 zdarzeń drogowych.

Zarząd Dróg i Transportu charakteryzuje skrzyżowanie [Paderewskiego] X [Pabianicka] w następujący sposób:

Analizowane rondo Lotników Lwowskich znajduje się w południowo-zachodniej części miasta Łódź. Składa się z pięciu wlotów. Jezdnia ronda składa się z dwóch pasów ruchu. Aleja Politechniki jest to północny wlot skrzyżowania o dwóch pasach ruchu. Wlot zachodni ul. Tagorego to jeden pas ruchu. Wlot południowo-zachodni ul. Pabianickiej to trzy pasy ruchu: w prawo wspólny w prawo lub na wprost oraz jeden na wprost. Ul. Paderewskiego jest południowo-wschodnim wlotem, o dwóch pasach ruchu. Wlot północno-wschodni ulicy Pabianickiej to również dwa pasy ruchu. Na czterech wlotach znajdują się torowiska tramwajowe, oddzielając jezdnie o przeciwnych kierunkach ruchu. Ruch tramwajowy odbywa się również po wewnętrznej stronie ronda, oddzielając jezdnie od wyspy środkowej. Na wszystkich wlotach odbywa się ruch pieszy¹.

¹ Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S030: Pabianicka – rondo Lotników Lwowskich, grudzień 2013. (Materiały uzyskane dzięki uprzejmości Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, dotyczy wszystkich dokumentacji technicznych)

Mapa 1. Schemat skrzyżowania [Paderewskiego] X [Pabianicka]
– plan sytuacyjny i punkty kolizji

Źródło: Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S030: Pabianicka – rondo Lotników Lwowskich, grudzień 2013

Dalej przedstawione zostaną wskaźniki 1 i 2 danych dotyczących badanego skrzyżowania.

Tabela 2. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] do liczby zdarzeń w całym mieście

Okres	Suma zdarzeń		Wskaźnik	Dynamika w %
	skrzyżowanie	miasto		
I. 2013	53	4628	0,01145	–
I. 2014	66	4921	0,01341	19,6
I. 2015	51	4900	0,01041	–30,0
I. 2016	51	5470	0,00932	–10,8
II. 2013	67	4990	0,01343	–
II. 2014	42	5118	0,00821	–52,2
II. 2015	41	5288	0,00775	–4,5

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 1. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (dotyczy wykresów 1–50)

Porównując tylko pierwsze półrocza, rok 2014 cechuje niemalże 20% wzrost w stosunku do roku wyjściowego. Wskaźniki pierwszych półroczy 2015 i 2016 cechuje natomiast istotny spadek. W przypadku drugich półroczy, można zauważyć znaczny spadek w 2014 i 2015 w stosunku do drugiego półrocza 2013, przy czym w 2014 roku ten spadek wyniósł ponad 50%.

Tabela 3. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] do liczby przyczyn występujących w całym mieście

Okres	Liczba występujących przyczyn		Wskaźnik	Dynamika w %
	miasto	skrzyżowanie		
I.2013	34	6	0,17647	–
I.2014	33	11	0,33333	15,7
I.2015	32	7	0,21875	–11,5
I.2016	39	8	0,20513	–1,4
II.2013	35	10	0,28571	–
II.2014	34	6	0,17647	–10,9
II.2015	38	8	0,21053	3,4

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 2. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian

Można zauważyć wyraźny spadek wskaźnika w drugiej połowie 2014 oraz pierwszej połowie 2015. Wzrost wskaźnika w II.2015 spowodowany jest dużo większym zmniejszeniem różnorodności przyczyn, które wystąpiły na badanym skrzyżowaniu niż miało to miejsce w całym mieście.

Klasyfikacja z podziałem na przyczyny poszczególnych incydentów zaprezentowana jest w tab. 5.

Najczęściej występującymi przyczynami zdarzeń okazały się być: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (113) oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (97). Razem obie te przyczyny były powodem aż 210 zdarzeń – czyli

ponad połowę sumy wszystkich możliwych. Nie jest to jednak wynik zaskakujący, ze względu na typowe wykroczenia kierowców.

Tabela 4. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016

Przyczyny	Wypadki	Kolizje	Razem
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	3	110	113
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	6	91	97
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1	81	82
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	3	27	30
Nieprawidłowe omijanie	0	16	16
Nieprawidłowe skręcanie	0	16	16
Nieustalone	0	4	4
Inne	1	1	2
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych	1	1	2
Niewłaściwy stan jezdni	0	2	2
Nieprawidłowe cofanie	0	1	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów	1	0	1
Nieprawidłowe wyprzedzanie	0	1	1
Nieprzestrzeganie innych sygnałów	0	1	1
Obiekty, zwierzęta na drodze	0	1	1
Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym	1	0	1
Organizacja ruchu	0	1	1
Razem	17	354	371

Najrządziej – bo tylko pojedynczo – w okresie 01.01.2013–30.06.2016 przyczynami okazały się być przyczyny takie jak: nieprawidłowe cofanie, nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprzestrzeganie innych sygnałów, obiekty na drodze czy też przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Pozwala to na wnioskowanie, iż na opisywanym powyżej skrzyżowaniu występuje zarówno odpowiednia organizacja ruchu, jak również jej oznakowanie (przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe). Niepokój natomiast budzi fakt, iż kierowcy zachowują niebezpieczną odległość (w aż 30 przypadkach) oraz nieodpowiednio zmieniają pasy ruchu na skrzyżowaniu (82 zdarzenia).

Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] w 2013 roku przedstawiono w tab. 6. Liczba zdarzeń drogowych w 2013 roku wynosiła 120, z czego 37 wystąpiło z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu.

W tabeli 6 zaprezentowano liczbę zdarzeń drogowych, które wystąpiły w 2014 roku na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich przyczyny.

Tabela 5. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu		3	3	6	5		17	5	2	3	5	2	3	20	37
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	2	5	2	2	1	1	13	3	2	1	2	4	2	14	27
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	5		2	1	2	1	11	4	2	1	4	3	2	16	27
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	2		1	3		2	8		1	1	2	1		5	13
Nieprawidłowe skręcanie			2	1			3		1	2			2	5	8
Nieprawidłowe omijanie				1			1		1		1		1	3	4
Inne							0				1			1	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych							0	1						1	1
Nieustalone							0	1						1	1
Niewłaściwy stan jezdni							0	1						1	1
Razem	9	8	10	14	8	4	53	15	9	8	15	10	10	67	120

Tabela 6. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	3		4	3	3	6	19	2		2	3	1	3	11	30
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	2	4	5	1	2	2	16	2	1	1	1	3	2	10	26
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1	2		4	3	1	11	4	4	1	1	1	1	12	23
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1		2	2	1		6	1	2	1				4	10
Nieprawidłowe omijanie		3	3				6	1	1				1	3	9
Nieprawidłowe skręcanie	1	1		1			3	1	1					2	5
Inne	1						1							0	1
Nieustalone					1		1							0	1

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niewłaściwy stan jezdni					1		1							0	1
Nieprzestrzeganie innych sygnałów			1				1							0	1
Obiekty, zwierzęta na drodze						1	1							0	1
Razem	9	10	15	11	11	10	66	11	9	5	5	5	7	42	108

W tabeli 7 przedstawiono przyczyny zdarzeń drogowych w 2015 roku na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka]. W 2015 roku łączna suma zdarzeń wynosiła 92. Liczba zdarzeń drogowych w skali roku sukcesywnie maleje.

Tabela 7. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	3	2	4	3	5	2	19	3	2	4	4	2	3	18	37
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	1	4	3	1	2	3	14		1	4	1	2		8	22
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	4	3	4		1	2	14	2		2	1		2	7	21
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami							0		1		1		1	3	3
Nieprawidłowe skręcanie							0	1		1				2	2
Nieprawidłowe omijanie							0					1		1	1
Nieustalone				1			1							0	1
Nieprawidłowe cofanie				1			1							0	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych						1	1							0	1
Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym						1	1							0	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów							0	1						1	1
Nieprawidłowe wyprzedzanie							0		1					1	1
Razem	8	9	11	6	8	9	51	7	5	11	7	4	7	41	92

Tabela 8 dotyczy pierwszej połowy 2016 roku i przedstawione w niej zostały przyczyny zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka].

Tabela 8. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016

Przyczyny	Pierwsze półrocze						Suma
	I	II	III	IV	V	VI	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	4		3	4	2	6	19
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu		3	3	3	3	3	12
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	2	2	2		2		11
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami		2	1		1		4
Nieprawidłowe omijanie						2	2
Nieprawidłowe: skręcanie	1						1
Nieustalone						1	1
Organizacja ruchu						1	1
Razem	7	7	9	7	8	13	51

Analizując przedstawione wyniki należy zwrócić przede wszystkim uwagę na cztery powtarzające się w badanym okresie przyczyny zdarzeń drogowych:

1. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
2. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
3. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu.
4. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Na wykresach 3–5 przedstawione zostaną wymienione przyczyny w ujęciu miesięcznym.

Wykres 3. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Paderewskiego] X [Pabianicka]

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu dominowało w czerwcu w latach 2014 i 2016 – zaobserwować tutaj można po sześć zdarzeń. Warto dodać, że z tej przyczyny, w latach 2013 oraz 2015, w każdym miesiącu odnotowano co najmniej jedno zdarzenie. W miesiącach takich jak luty oraz sierpień wystąpiło najmniej zdarzeń w całym badanym okresie (wykres 3).

Wykres 4. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Paderewskiego] X [Pabianicka]

W latach 2013–2015 widoczne jest nasilenie liczby zdarzeń w ich pierwszej połowie. W roku 2016 początkowe miesiące nie mają już tak dużej liczby incydentów – jest to spowodowane prawdopodobnie otwarciem trasy W-Z i przeniesieniem ruchu na inne odcinki. Najmniej zdarzeń spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu odnotowano w kwietniu, a w 2016 roku nie wystąpiło w tym miesiącu ani jedno zdarzenie (wykres 4).

Wykres 5. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Paderewskiego] X [Pabianicka]

Wykres 5 obrazuje wysokość liczby zdarzeń spowodowanych przez nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu z podziałem na miesiące w badanym okresie. Z łatwością można dostrzec przewagę liczby incydentów dotyczącą roku 2013. Najwyższą liczbę sześciu zdarzeń odnotowano w tym właśnie roku w kwietniu, co więcej, w całym badanym okresie najwyższą liczbę zdarzeń odnotowano właśnie w kwietniu. Także w 2016 roku – od lutego do maja miały miejsce po trzy zdarzenia spowodowane nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę, może to prowadzić do wniosku, że są to szczególnie niebezpieczne miesiące na drodze. Spadki można zaobserwować w styczniu oraz czerwcu.

Wykres 6. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami [Paderewskiego] X [Pabianicka]

Wykres 7. Przyczyny zdarzeń drogowych [Paderewskiego] X [Pabianicka]

Podczas analizy zdarzeń spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami zauważono, że w pierwszej połowie 2015 roku nie wystąpiła z tej przyczyny ani jedna kolizja bądź wypadek (wykres 6).

Podsumowując główne przyczyny zdarzeń drogowych można zauważyć, że sukcesywnie ich liczba się zmniejsza:

Widoczne spadki liczby zdarzeń w okresach po otwarciu trasy Górnej (II połowa 2014) oraz trasy W-Z oraz przebudowy alei Politechniki przy Centrum Handlowym „Sukcesja” (II połowa 2015) – niestety, w następnych okresach liczebność wraca do „normy”.

Dla omawianego skrzyżowania dokonano analizy regresji. Otrzymane wyniki nie okazały się satysfakcjonujące, a wyliczenia są zamieszczone w załączniku 3.

Wnioski dotyczące modernizacji

Mapa 2. Propozycja zmiany organizacji ruchu nr 2 – [Paderewskiego] X [Pabianicka]

Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps oraz wikipedia.com

1. To rondo posiada cztery wjazdy dla tramwajów i samochodów, w tym jeden wlot trzypasmowy przy wjeździe na rondo z ulicy Pabianickiej (pozostałe są dwupasmowe). Proponowanym przez autorów rozwiązaniem mogłaby być przebudowa skrzyżowania, tworząca z niego rondo turbinowe, zamiast obecnie istniejącego.

2. W ostatnim okresie zainstalowano na nim oświetlenie nadające priorytet przejazdu dla tramwajów. Powoduje to zatrzymanie ruchu innych pojazdów w połowie ronda. Może to być powodem występowania licznych zdarzeń drogowych. Rozwiązaniem mogłaby być dalsza rozbudowa sygnalizacji świetlnej, tak aby pojazdy mogły w jednym cyklu świetlnym wjechać, a następnie bezpiecznie opuścić rondo (tak jak zostało to zrobione na rondzie Biłyka).

4.2. Skrzyżowanie Włókniarzy/Bandurskiego

„To jeden z największych węzłów komunikacyjnych w mieście. Krajowa jedynka przecina się tam z łódzką trasą Wschód – Zachód łączącą Widzew z Retkinia. Dziennie przejeżdżają tam tysiące aut, setki autobusów i tramwajów”². Na skrzyżowaniu al. Włókniarzy z al. Bandurskiego wystąpiło 206 zdarzeń w okresie 01.2013– 06.2016.

Skrzyżowanie [Włókniarzy] X [Bandurskiego] zostało scharakteryzowane w następujący sposób:

*Skrzyżowanie znajduje się w zachodniej części Łodzi w terenie zabudowanym i jest to skrzyżowanie z wyspą centralną. Obydwie aleje posiadają w środku szerokie wyspy dzielące, w których znajduje się torowisko tramwajowe (oprócz południowego wlotu al. Włókniarzy). Ruch pieszy poprowadzony jest wokół całej tarczy skrzyżowania. Po południowej i wschodniej stronie skrzyżowania poprowadzone są ścieżki rowerowe. Główny ruch na kierunku północ-południe poprowadzony jest estakadą wzdłuż al. Włókniarzy*³.

² www.lodz.wyborcza.pl/lodz/56,125594,11294614,wlokniarzy-bandurskiego,2.html (dostęp 05.09.2016).

³ Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S084: al. Włókniarzy – al. Mickiewicza, październik 2013.

Mapa 3. Schemat skrzyżowania [Włókniarzy] X [Bandurskiego] – plan sytuacyjny i punkty kolizji **R02: Tory ruchu , punkty kolizji.**

Źródło: Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S084:
al. Włókniarzy – al. Mickiewicza, październik 2013

Tabela 9. Wskaźnik 1–stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście

Okres	Suma zdarzeń		Wskaźnik	Dynamika w %
	skrzyżowanie	miasto		
I.2013	25	4628	0,00540	–
I.2014	24	4921	0,00488	–5,2
I.2015	25	4900	0,00510	2,2
I.2016	50	5470	0,00914	40,4
II.2013	23	4990	0,00461	–
II.2014	24	5118	0,00469	0,8
II.2015	35	5288	0,00662	19,3

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 8. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian

Na skrzyżowaniu al. Włókniarzy oraz al. Bandurskiego można zaobserwować wzrost wartości wskaźnika w pierwszej połowie 2015 oraz 2016 roku. Wskaźnik w I.2016 zwiększył się o 40% – w stosunku do poprzedniego okresu. W drugim półroczu analizowanych okresów także jest widoczny wzrost wartości wskaźnika.

Tabela 10. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście

Okres	Liczba występujących przyczyn		Wskaźnik	Dynamika w %
	miasto	skrzyżowanie		
I.2013	34	8	0,23529	–
I.2014	33	9	0,27273	3,7
I.2015	32	8	0,25	–2,3
I.2016	39	9	0,23077	–1,9
II.2013	35	7	0,2	–
II.2014	34	7	0,20588	0,6
II.2015	38	8	0,21053	0,5

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Na tym skrzyżowaniu można zaobserwować spadki wartości wskaźnika w drugiej połowie każdego z badanych lat w stosunku do odpowiadających im w pierwszej połowie odpowiedniego roku. Można założyć, iż w drugiej połowie 2016 roku tendencja ta się utrzyma.

Wykres 9. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian

Klasyfikacja z podziałem na przyczyny poszczególnych incydentów zaprezentowana jest w tab. 11.

Tabela 11. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016

Przyczyny	Wypadki	Kolizje	Razem
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	4	53	57
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	21	20	41
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	3	34	37
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	0	19	19
Nieprawidłowe skręcanie	1	13	14
Nieprawidłowe omijanie	1	11	12
Wjazd przy czerwonym świetle	0	6	6
Nieustalone	0	3	3
Nieprawidłowe cofanie	0	3	3
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (od 11.2015)	2	0	2
Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle	2	0	2
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	0	1	1
Nieprawidłowe wyprzedzanie	0	1	1
Inne	0	1	1

Tabela 11. cd.

Przyczyny	Wypadki	Kolizje	Razem
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów (od 11.2015)	0	1	1
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu	0	1	1
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	0	1	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów	1	0	1
Nieprzestrzeganie innych sygnałów	0	1	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów	0	1	1
Inne przyczyny (od 11.2015)	0	1	1
Razem	35	171	206

W przypadku tego skrzyżowania największa liczba zdarzeń spowodowana była dokładnie tak jak poprzednio dwoma najczęściej popełnianymi wykroczeniami: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (57) oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (42). Pojawiają się również przyczyny takie jak: nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu (38) oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (20).

Najmniej zdarzeń spowodowanych było przez nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nieprzestrzeganie innych sygnałów na drodze. Obie te przyczyny były powodem zaledwie pojedynczych incydentów.

Zastanawia fakt, iż w przypadku tego skrzyżowania przyczyną aż sześciu zdarzeń był wjazd na czerwonym świetle. Warto dodać, że w dwóch przypadkach powodem wypadku okazało się wejście pieszego na jezdnię na czerwonym świetle. Co więcej, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych również wystąpiło dwukrotnie.

Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] w 2013 roku przedstawione są w tab. 12. Liczba zdarzeń drogowych w 2013 roku wynosiła 48, z czego 14 wystąpiło z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu.

Tabela 12. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	1		1	3		1	6	2	1	1	3	1		8	14
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu		1		2		1	4	1	2				2	5	9
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1		1		1		3	1			3		1	5	8

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1	1			1	2	5	1	1					2	7
Nieprawidłowe skręcanie			1	1			2						1	1	3
Nieprawidłowe cofanie	1			1			2							0	2
Nieprawidłowe omijanie	1	1					2							0	2
Inne	1						1							0	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów							0		1					1	1
Nieustalone							0	1						1	1
Razem	6	3	3	7	2	4	25	6	5	1	6	1	4	23	48

W tabeli 13 przedstawiono przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] w 2014 roku. Wystąpiło tutaj łącznie 48 zdarzeń drogowych. Najwięcej z nich także spowodowanych było niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu.

Tabela 13. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	4	1			1		6	1	1	2	1	1		6	12
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	2		1	1	1	2	7	2		1		1		4	11
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu					1	1	2		1	2	2	2		7	9
Nieprawidłowe skręcanie	1				1		2		2					2	4
Wjazd przy czerwonym świetle		2				1	3			1				1	4
Nieprawidłowe omijanie			1				1			1		1		2	3
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami			1				1				1		1	2	3
Nieprawidłowe wyprzedzanie	1						1							0	1
Nieprzestrzeganie innych sygnałów						1	1							0	1
Razem	8	3	3	1	4	5	24	3	4	7	4	5	1	24	48

W tabeli 14 przedstawiono przyczyny zdarzeń drogowych w 2015 roku na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego]. W 2015 roku łączna suma zdarzeń wyniosła 60. Liczba zdarzeń drogowych w skali roku w porównaniu z latami poprzednimi wzrosła. Zmieniła się także najczęściej występująca przyczyna – w tym okresie jest to nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

Tabela 14. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	1		1	1	3		6	1	4	1	1	1	3	11	17
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu		1	1		2	2	6		2		2	1	3	8	14
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu			2	1	1	2	6	2					1	3	9
Nieprawidłowe omijanie							0			1		3	2	6	6
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami					1		1				1	2		3	4
Nieprawidłowe skręcanie			1			1	2							0	2
Wjazd przy czerwonym świetle	1					1	2							0	2
Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle							0				1	1		2	2
Nieprawidłowe cofanie		1					1							0	1
Nieustalone						1	1							0	1
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszem na przejściu dla pieszych							0					1		1	1
Inne							0						1	1	1
Razem	2	2	5	2	7	7	25	3	6	2	5	9	10	35	60

Tabela 15 zawiera dane z pierwszej połowy 2016 roku i również przedstawia przyczyny zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego]. Liczba zdarzeń drogowych w pierwszej połowie wynosiła aż 50. Jest to bardzo niepokojący wynik, biorąc pod uwagę lata poprzednie. Ponownie główną przyczyną, będącą powodem 17 zdarzeń jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Tabela 15. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016

Przyczyny	Pierwsze półrocze						Suma
	I	II	III	IV	V	VI	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu		1	2	3	7	4	17
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	2	3	1	2	3	1	12
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami			1	2	2	1	6
Nieprawidłowe skręcanie	1	1	2	1			5
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu			1	2	1	1	5
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów				1		1	2
Nieprawidłowe omijanie						1	1
Nieustalone			1				1
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych			1				1
Razem	3	5	9	11	13	9	50

Uwagę należy zwrócić na cztery, najczęściej powtarzające się przyczyny:

1. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
2. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
3. Nieprawidłowe: zmienianie pasa ruchu.
4. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Dalej przedstawiono je w ujęciu miesięcznym.

Wykres 10. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Włókniarzy] X [Bandurskiego]

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest najczęstszą przyczyną zdarzeń na badanym skrzyżowaniu. Niestety pierwsza połowa roku 2016 charakteryzuje się ich wzrostem w stosunku do poprzednich lat, z wyraźnym nasileniem w maju 2016 (wykres 10).

Wykres 11. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Włókniarzy] X [Bandurskiego]

W przypadku nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu rok 2015 charakteryzuje wyraźne natężenie zdarzeń wynikających z tego powodu. W pierwszej połowie 2016 roku częstość występowania spadła, osiągając w pierwszych miesiącach poziom zerowy (wykres 11).

Wykres 12. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Włókniarzy] X [Bandurskiego]

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu jako powód wypadków i kolizji jest na wyższym poziomie w lutym i maju 2016 roku, by potem zmaleć w następnym miesiącu (wykres 12).

Wykres 13. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami [Włókniarzy] X [Bandurskiego]

W wypadku niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami częstotliwość zdarzeń w połowie 2016 roku osiągnęła wysoki poziom w kwietniu i maju 2016 roku. W okresie od drugiej połowy 2013 roku do pierwszej połowy 2015 roku liczba zdarzeń jest niższa (wykres 13).

Wykres 14. Przyczyny zdarzeń drogowych [Włókniarzy] X [Bandurskiego]

Po analizie półrocznych zmian widać wyraźnie, że, za wyjątkiem nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu, liczba zdarzeń wzrasta.

Wnioski

1. Skrzyżowanie to w latach 2014–2015 przeszło przebudowę związaną z budową trasy W-Z oraz torowiska tramwajowego.

2. W związku z przebudową występowały okresowe zmiany organizacji ruchu oraz ograniczenia drożności, głównie na kierunku wschód – zachód.

3. Jest to skrzyżowanie o dużym stopniu skomplikowania, znajdujące się na jednej z głównych tras przejazdowych w kierunku N-S oraz głównej trasie w kierunku W-E.

4. Nastąpił wyraźny spadek zdarzeń, których powodem jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

5. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jako przyczyna zdarzeń bardzo wyraźnie wzrosła w ostatnim półroczu.

6. Rośnie liczba incydentów wynikających z nieprawidłowego zmieniania pasa ruchu.

7. Problemy ze skretem z Bandurskiego we Włókniarzy w kierunku północnym i południowym (inna synchronizacja świateł, przejazd tramwajowy)

8. Przystanek autobusowy na skrecie z Włókniarzy w Bandurskiego, znajdujący się przy pasie skrętnym.

9. Problemy ze skretem z Włókniarzy w Mickiewicza, jadąc od strony północnej.

W dalszej części analizy skrzyżowania zbudowany został model regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą oraz zaprezentowane zostały przeprowadzone wyniki estymacji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Przedstawiony został wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu w badanym okresie (zob. diagram 6 i wydruk 6 w załączniku 3).

Wnioski dotyczące modernizacji

1. Konsultacje z pracownikami Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi wykazały, że, biorąc pod uwagę dane o natężeniu ruchu, obecne rozwiązanie lewoskrętu z al. Bandurskiego w al. Włókniarzy jest jak najbardziej uzasadnione. Jediną możliwością zmiany mogłoby być zastosowanie sygnalizatora zezwalającego na jazdę na wprost oraz w prawo na jednym z obecnych dwóch pasów prawoskrętu.

2. Stworzenie zagłębienia/zatoczki dla autobusów przy przystanku „Włókniarzy – Łódź Kaliska estakada” przy al. Włókniarzy, przed skretem w prawo w al. Bandurskiego. Obecnie przystanek znajduje się na pasie skręcającym w prawo.

3. W dłuższej perspektywie należy zaplanować zbudowanie jeszcze jednego poziomu skrzyżowania, tzn. tunelu dwupasmowego na kierunku wschód – zachód.

Mapa 4. Propozycja zmiany organizacji ruchu nr 1 – [Włókniarzy] X [Bandurskiego]

Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps

4.3. Skrzyżowanie Strykowska/Wojska Polskiego

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi scharakteryzował skrzyżowanie [Strykowska] X [Wojska Polskiego] w następujący sposób

Skrzyżowanie al. Palki – Wojska Polskiego – są to dwa skrzyżowania trzywlotowe. Wlot północny ul. Strykowskiej pierwszego skrzyżowania to trzy pasy ruchu: dwa na wprost oraz wspólny na wprost lub w lewo. Wlot południowy to cztery pasy ruchu: w prawo, wspólny w prawo lub na wprost, oraz dwa na wprost. Na wlocie podporządkowanym znajdują się trzy pasy ruchu: jeden w prawo oraz dwa w lewo. Na północnym wlocie drugiego skrzyżowania znajdują się cztery pasy ruchu: trzy na wprost oraz jeden w prawo, wlot południowy posiada 3 pasy na wprost, oraz jeden w lewo lub do zawracania. Wlot podporządkowany wschodni to trzy pasy: w prawo oraz dwa w lewo. Na wszystkich wlotach skrzyżowania odbywa się ruch pieszy oraz rowerowy. Ruch tramwajowy odbywa się po zachodniej stronie ulicy Strykowskiej oraz po północnej stronie wlotu zachodniego po wydzielonym torowisku w pasie bocznym⁴.

⁴ Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S084: S103: al. Palki – ul. Wojska Polskiego, grudzień 2013.

Mapa 5. Schemat skrzyżowania [Strykowska] X [Wojska Polskiego]
– plan sytuacyjny i punkty kolizji

Źródło: Dokumentacja techniczna skrzyżowania. inwestycja S084: S103:
al. Palki – ul. Wojska Polskiego, grudzień 2013

W tabeli 16 zostaną przedstawione wskaźniki 1 i 2 danych dotyczących badanego skrzyżowania.

Tabela 16. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście

Okres	Suma zdarzeń		Wskaźnik	Dynamika w %
	skrzyżowanie	miasto		
I.2013	23	4628	0,00497	–
I.2014	23	4921	0,00467	–3,0
I.2015	20	4900	0,00408	–5,9
I.2016	28	5470	0,00512	10,4
II.2013	23	4990	0,00461	–
II.2014	34	5118	0,00664	20,3
II.2015	30	5288	0,00567	–9,7

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 15. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian

Na tym skrzyżowaniu, w analizie pierwszych półroczy można było zauważyć spadek wskaźnika w 2014 oraz 2015. Niestety I.2016 to już ponowny wzrost o 10%. W analizie drugich półroczy na uwagę zasługuje okres II.2014, kiedy

to wartość wskaźnika osiągnęła 20-procentowy wzrost, by następnie w okresie II.2015 obniżyć się o prawie 10%.

Tabela 17. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście

Okres	Liczba występujących przyczyn		Wskaźnik	Dynamika w %
	miasto	skrzyżowanie		
I.2013	34	6	0,17647	–
I.2014	33	7	0,21212	3,6
I.2015	32	8	0,25	3,8
I.2016	39	7	0,17949	–7,1
II.2013	35	6	0,17143	–
II.2014	34	9	0,26471	9,3
II.2015	38	6	0,15789	–10,7

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 16. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian

W II.2015 można zauważyć spadek wskaźnika w stosunku do II.2014. Przyczyną mogło być mniejsze natężenie ruchu na trasie, wynikające z przebudowania drogi.

wy trasy W-Z. W pierwszych połowach 2014 oraz 2015 wskaźnik wzrastał, by następnie obniżyć się w I.2016.

Tabela 18. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016

Przyczyny	Wypadki	Kolizje	Razem
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	6	56	62
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	2	45	47
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	4	22	26
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1	12	13
Nieprawidłowe skręcanie	0	9	9
Nieprawidłowe omijanie	0	9	9
Nieustalone	0	3	3
Nieprawidłowe cofanie	0	3	3
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej	1	3	4
Wjazd przy czerwonym świetle	1	1	2
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów	1	0	1
Gwałtowne hamowanie	0	1	1
Nieprawidłowe zawracanie	0	1	1
Razem	16	165	181

Skrzyżowanie ulicy Strykowskiej i Wojska Polskiego charakteryzuje się wystąpieniem 181 zdarzeń drogowych w latach 2013–2016. Ponownie pojawia się najczęstsza przyczyna, czyli niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Co ważne, na drugim miejscu znajduje się nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu przez kierowców (47). Kolejność czołówki przyczyn zatem uległa zmianie. Jako jedne z rzadziej pojawiających się przyczyn są, podobnie jak poprzednio, wjazd na czerwonym świetle (3) oraz niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej (4). Pojedynczo pojawiły się także wcześniej nie spotykane przyczyny: gwałtowne hamowanie oraz nieprawidłowe zawracanie.

Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] w 2013 roku przedstawiono w tab. 19. Liczba zdarzeń drogowych w 2013 roku wynosiła 46, z czego 14 wystąpiło z powodu nieprawidłowego zmieniania pasa ruchu.

W tabeli 20 przedstawiono przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] w 2014 roku. W 2014 roku wystąpiło łącznie 57 zdarzeń drogowych. Najwięcej z nich spowodowanych było nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu (18).

Tabela 19. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	2	1			1	4	8	1		2	1		2	6	14
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu		2		1	1	1	5	1		1	1	1	3	7	12
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu		1		1	2	1	5	1	1	3				5	10
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami		1		2			3	1				1		2	5
Nieprawidłowe skręcanie							0				2			2	2
Nieprawidłowe omijanie			1				1							0	1
Nieprawidłowe cofanie			1				1							0	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów							0			1				1	1
Razem	2	5	2	4	4	6	23	4	1	7	4	2	5	23	46

Tabela 20. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu		1	2	1	1	2	7	4	1	1	2	1	2	11	18
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu			1	1		3	5	1			3	3	3	10	15
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu		1		1	1		3	2		1		1		4	7
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami		1		1	2		4						1	1	5
Nieprawidłowe omijanie				1			1			1			1	2	3
Nieprawidłowe skręcanie							0	1			2			3	3
Nieustalone			1				1				1			1	2
Nieprawidłowe cofanie	1				1		2							0	2
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej							0			1				1	1
Nieprawidłowe zawracanie							0				1			1	1
Razem	1	3	4	5	5	5	23	8	1	4	9	5	7	34	57

Kolejno przedstawiono przyczyny zdarzeń drogowych w 2015 roku na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego]. W 2015 roku łączna suma zdarzeń wynosiła 50. Widoczna jest tutaj przewaga liczby zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu – odmiennie niż w latach poprzednich.

Tabela 21. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	1	2	1	1	1	2	8	1	1	5	2	1	4	14	22
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1			1	1		3			3	1	2	2	8	11
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	1	2			1		4			1	1	1		3	7
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1						1	1				1		2	3
Nieprawidłowe skręcanie						1	1					1	1	2	3
Nieprawidłowe omijanie						1	1			1				1	2
Nieustalone			1				1							0	1
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej						1	1							0	1
Razem	4	4	2	2	3	5	20	2	1	10	4	6	7	30	50

W tabeli 22 przedstawiono przyczyny zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] w pierwszej połowie 2016 roku. W badanym okresie ponownie najczęściej występującą przyczyną zdarzeń drogowych okazało się niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Tabela 22. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016

Przyczyny	Pierwsze półrocze						Razem
	I	II	III	IV	V	VI	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	1	4	1	3	1	3	13
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1		1	1		1	4
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej			1	1	1	1	4
Nieprawidłowe omijanie			1		1	1	3
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu				2			2
Nieprawidłowe skręcanie					1		1
Gwałtowne hamowanie				1			1
Razem	2	4	4	8	4	6	28

Analizując otrzymane wyniki uwagę należy zwrócić przede wszystkim na cztery powtarzające się przyczyny zdarzeń drogowych:

1. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu.
2. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
3. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
4. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Na przedstawionych dalej wykresach przedstawione zostały one w ujęciu miesięcznym.

Wykres 17. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Strykowska] X [Wojska Polskiego]

Wykres 18. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Strykowska] X [Wojska Polskiego]

Wykres 19. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Strykowska] X [Wojska Polskiego]

Wykres 20. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami [Strykowska] X [Wojska Polskiego]

Maksymalna liczba zdarzeń miała miejsce w czerwcu 2013 roku oraz w lipcu 2014 roku – cztery zdarzenia. 2015 rok wykazał wzrost tej liczby, zwłaszcza w drugiej jego połowie. Pierwsza połowa 2016 roku to pojedyncze zdarzenia w styczniu, marcu, kwietniu oraz czerwcu. Najmniej, bo pojedynczy incydent, odnotowano w sierpniu w 2014 roku. Czerwiec okazuje się być miesiącem, w którym najczęściej dochodziło do zdarzeń spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu (wykres 17).

W 2016 roku, podobnie jak w 2015, wstąpiło co najmniej jedno zdarzenie w każdym miesiącu. Najniższą liczbę zdarzeń zaobserwowano natomiast w sierpniu – jedno zdarzenie w 2015 roku (wykres 18).

W 2016 roku pojawiły się jedynie dwa zdarzenia w kwietniu z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców. W marcu oraz grudniu nie wystąpiło ani jedno zdarzenie spowodowane nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu. Najwięcej zdarzeń (5) wystąpiło we wrześniu (wykres 19).

Zdarzeń występujących z powodu niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami wystąpiło w badanym okresie relatywnie mało. W marcu, czerwcu, wrześniu i październiku nie zanotowano ani jednego zdarzenia. Jedynie kwiecień i maj wyróżniają się z liczbą dwóch zdarzeń, kolejno w roku 2013 oraz 2014. W 2016 roku nie zaobserwowano żadnego zdarzenia z tej przyczyny (wykres 20).

Wykres 21. Przyczyny zdarzeń drogowych [Strykowska] X [Wojska Polskiego]

Wnioski

1. Najwyższy wzrost zdarzeń odnotowano w 2015 roku z przyczyny niedostosowania prędkości do warunków ruchu. Niemniej, w pierwszej połowie 2016 roku można zauważyć minimalny spadek liczby zdarzeń.

2. Wyraźnie widać także, że na przełomie lat 2014/2015 znacznie zmalała liczba zdarzeń spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu.

3. Niepokojącym faktem jest to, że w pierwszej połowie 2016 roku wzrosła liczba zdarzeń wynikających z niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, która wcześniej pojawiała się sporadycznie.

4. Skrzyżowanie na głównej trasie N-S w mieście oraz główny ciąg komunikacyjny do autostrady A-1 oraz A-2

5. Od II połowy 2015 roku liczba zdarzeń wynikających z niedostosowania prędkości wzrosła o połowę w stosunku do lat poprzednich. Mogło to być spowodowane przebudową trasy W-Z, oraz przeniesienie ruchu na skrzyżowanie.

W dalszej części analizy skrzyżowania zbudowany został model regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą oraz zaprezentowane zostały przeprowadzone wyniki estymacji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Przedstawiony został wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu na skrzyżowaniu w badanym okresie (zob. diagram 7 i wydruk 11 w załączniku 3).

Wnioski dotyczące modernizacji

1. Skrzyżowanie znajduje się w niewielkim obniżeniu terenu, przez co zbiegające się z nim ulice obniżają swój bieg na jego wysokości. Powoduje to zwiększenie prędkości pojazdów, a następnie prowadzi do wzrostu liczby zdarzeń drogowych. Rozwiązaniem byłaby tutaj przebudowa skrzyżowania w taki sposób, żeby zostało ono podwyższone (w dość „ostрым stopniu” który powodowałby automatyczne wyhamowywania przez kierowców), eliminując istniejącą nieckę.

Rysunek 4. Północna część skrzyżowania z rondem

Źródło: K. Smela, Praca przejściowa, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009 (mpis)

2. Jednym z możliwych rozwiązań byłaby propozycja przygotowana przez Krzysztofa Smelę, obecnie pracownika Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, w cza-

sie studiów inżynierskich, w tzw. pracy przejściowej. Celem pracy była „ocena warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic Strykowskiej oraz Wojska Polskiego w Łodzi, po wprowadzeniu zmian organizacji ruchu”⁵. K. Smela zaproponował kompletną przebudowę skrzyżowania, tworząc dwa ronda oraz estakadę nad nimi, na głównym odcinku drogi – rozwiązanie to miałyby cechować się/wpłynąć na znaczną poprawę bezpieczeństwa oraz udrożnienie przejazdu. Proponowana przez Smelę estakada miała by przejąć ponad 90%⁶ ruchu na trasie północ – południe, w stronę ówczesnego głównego wjazdu na autostrady A1 oraz A2 pod Strykowem. Obecnie, należałoby ponownie przeanalizować to rozwiązanie, jako że otwarcie w 2016 roku dalszego odcinka autostrady A1, tworzącej wschodnią obwodnicę Łodzi, zmieniło rozkład potoku ruchu na skrzyżowaniu. Obecnie najbliższy wjazd na autostradę A1 nie znajduje się już za północnym, a za wschodnim zjazdem ze skrzyżowania, na przedłużeniu ulicy Brzezińskiej. Zdaniem przedstawicieli ZDiT, estakada nie byłaby już potrzebna, dzięki zmniejszonemu natężeniu oraz zmianie głównych potoków ruchu, natomiast same ronda mogłyby, po ponownej analizie ruchu na nich, zostać wykorzystane w celu poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku.

Rysunek 5. Południowa część skrzyżowania z rondem

Źródło: jak do rys. 4

⁵ K. Smela, Praca przejściowa, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 4 (mpis).

⁶ Tamże, s. 16

4.4. Skrzyżowanie Rydza Śmigłego/Piłsudskiego

W badanym okresie na skrzyżowaniu doszło do 176 wypadków i kolizji. Skrzyżowanie to zostało scharakteryzowane następująco:

Skrzyżowanie Piłsudskiego – Śmigłego-Rydza jest skrzyżowaniem 4-włotowym. Drogę z pierwszeństwem przejazdu stanowi ul. Śmigłego-Rydza. Na wszystkich wlotach przeciwne kierunki jazdy rozdziela torowisko tramwajowe. Ruch tramwajowy odbywa się we wszystkich kierunkach. Przystanki tramwajowe usytuowane są na wszystkich wlotach. Północny wlot nadrzędny składa się z 5 pasów ruchu: 2 pasy na wprost, 2 lewoskręty oraz 1 prawoskręt. Południowy wlot składa się z 6 pasów ruchu: 2 pasów na wprost, 2 lewoskrętów, 1 prawoskrętu oraz jednego pasa przeznaczonego dla autobusów. Poprzeczne wloty podporządkowane tworzy ul. Piłsudskiego. Wschodni wlot podporządkowany tworzy 5 pasów ruchu: 1 pas prosto-prawo, 2 pasy na wprost, 2 lewoskręty. Od kierunku zachodniego na ul. Piłsudskiego wydzielono 4 pasy ruchu: 2 lewoskręty, 1 pas prosto oraz 1 pas prosto-prawo. Przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe umiejscowione są na wszystkich wlotach. Poniżej przedstawione zostaną wskaźniki 1 i 2 danych dotyczących badanego skrzyżowania⁷.

Tabela 23. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście

Okres	Suma zdarzeń		Wskaźnik	Dynamika w %
	skrzyżowanie	miasto		
I.2013	29	4628	0,00627	–
I.2014	32	4921	0,00650	2,4
I.2015	17	4900	0,00347	–30,3
I.2016	29	5470	0,00530	18,3
II.2013	24	4990	0,00481	–
II.2014	27	5118	0,00528	4,7
II.2015	18	5288	0,00340	–18,7

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

⁷ Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S97: Piłsudskiego – Śmigłego-Rydza, grudzień 2013.

Mapa 6. Schemat skrzyżowania [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]
– plan sytuacyjny i punkty kolizji

Źródło: Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S97: Piłsudskiego – Śmigłego-Rydza, grudzień 2013

Wykres 22. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian

Na skrzyżowaniu „Marszałków” widoczny jest spadek wskaźnika w obu półroczach 2015 roku. Powodem była przebudowa skrzyżowania oraz trasy W-Z. W pozostałych okresach widoczny jest wzrost.

Tabela 24. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście

Okres	Liczba występujących przyczyn		Wskaźnik	Dynamika w %
	miasto	skrzyżowanie		
I.2013	34	11	0,32353	–
I.2014	33	10	0,30303	–2,0
I.2015	32	9	0,28125	–2,2
I.2016	39	9	0,23077	–5,0
II.2013	35	12	0,34286	–
II.2014	34	10	0,29412	–4,9
II.2015	38	8	0,21053	–8,4

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 23. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Rydzka Śmigłego] X [Piłsudskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian

Na tym skrzyżowaniu widać znaczny spadek wskaźnika we wszystkich badanych okresach.

Klasyfikacja z podziałem na przyczyny poszczególnych incydentów zaprezentowana jest w tab. 25.

Tabela 25. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Rydzka Śmigłego] X [Piłsudskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016

Przyczyny	Wypadki	Kolizje	Razem
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1	33	34
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	3	29	32
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	5	22	27
Nieprawidłowe skręcanie	0	17	17
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	0	16	16
Nieprawidłowe omijanie	0	11	11
Niewłaściwy stan jezdni	0	7	7
Nieprawidłowe cofanie	0	4	4
Nieprawidłowe wyprzedzanie	0	4	4
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych	3	0	3
Nieprawidłowe zatrzymywanie, postój	0	3	3

Przyczyny	Wypadki	Kolizje	Razem
Nieustalone	0	2	2
Wjazd przy czerwonym świetle	0	2	2
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (od 11.2015)	0	2	2
Inne	1	1	2
Z winy pasażera	2	0	2
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów	1	0	1
Gwałtowne hamowanie	1	0	1
Nieprawidłowe omijanie	0	1	1
Nieprawidłowe zawracanie	0	1	1
Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody	1	0	1
Nieprawidłowe cofanie	0	1	1
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu	0	1	1
Nieprawidłowe wymijanie	1	0	1
Razem	19	157	176

Nieprawidłowe zachowanie kierowcy na tym skrzyżowaniu jest dużym problemem. Pierwsze sześć najczęściej występujących przyczyn wynika właśnie z tego zachowania, będącego powodem ponad 100 zdarzeń.

Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego] w 2013 roku przedstawiono w tab. 26. Liczba zdarzeń drogowych w 2013 roku wynosiła 53, z czego 13 wystąpiło z powodu nieprawidłowego zmieniania pasa ruchu.

Tabela 26. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu		2	1	2		3	8	1	1	1	2			5	13
Nieprawidłowe skręcanie	2		1	1		1	5	1		2	1			4	9
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	1				1	1	3		2		1		1	4	7
Nieprawidłowe: omijanie		1				1	2		2					2	4
Niewłaściwy stan jezdni		1	2				3					1		1	4
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1		1				2		1				1	2	4

Tabela 26. cd.

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Inne	1						1		1					1	2
Nieprawidłowe zatrzymanie, postój						1	1				1			1	2
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu		1				1	2							0	2
Gwałtowne hamowanie							0			1				1	1
Nieostrożne wejście na jezdnię: z za pojazdu, przeszkody						1	1							0	1
Nieprawidłowe cofanie						1	1							0	1
Nieprawidłowe wymijanie							0	1						1	1
Nieustalone							0						1	1	1
Wjazd przy czerwonym świetle							0	1						1	1
Razem	5	5	5	3	1	10	29	4	7	4	5	1	3	24	53

W tabeli 27 przedstawiono przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego] w 2014 roku. Wystąpiło tutaj łącznie 59 zdarzeń drogowych. Najwięcej z nich spowodowanych było niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu – 15.

Tabela 27. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	3	1	2		2	2	10	1		1	1		2	5	15
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	1		1		3		5	1	2	1	1		1	6	11
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1		1		1		3	1	1			1	2	5	8
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami		1	2			1	4				1	1	1	3	7
Nieprawidłowe skręcanie			1		1	1	3				1		1	2	5
Nieprawidłowe omijanie			1			1	2	1		1				2	4
Nieprawidłowe wyprzedzanie		1	1				2					1		1	3
Nieustalone					1		1							0	1

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niewłaściwy stan jezdni						1	1							0	1
Wjazd przy czerwonym świetle	1						1							0	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów							0	1						1	1
Z winy pasażera							0					1		1	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych							0						1	1	1
Razem	6	3	9	0	8	6	32	5	3	3	4	4	8	27	59

W tabeli 28 przedstawiono przyczyny zdarzeń drogowych w 2015 roku na skrzyżowaniu [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]. W 2015 roku łączna suma zdarzeń wynosiła 35. Jest to wynik wyraźnie niższy niż w latach poprzednich.

Tabela 28. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu		2					2				1	3	3	7	9
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	2					1	3				2	1	1	4	7
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu		1	1		1	1	4		1				1	2	6
Nieprawidłowe skręcanie	1			1			2							0	2
Niewłaściwy stan jezdni			2				2							0	2
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1						1						1	1	2
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych				1			1				1			1	2
Nieprawidłowe omijanie		1					1							0	1
Z winy pasażera					1		1							0	1
Nieprawidłowe zatrzymywanie, postój							0			1				1	1
Nieprawidłowe cofanie							0						1	1	1
Nieprawidłowe zawracanie							0						1	1	1
Razem	4	4	3	2	2	2	17	0	1	1	4	4	8	18	35

W tabeli 29 przedstawiono pierwszą połowę 2016 roku z podziałem na przyczyny zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego].

Tabela 29. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016

Przyczyny	Pierwsze półrocze						
	I	II	III	IV	V	VI	Suma
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1		2	1	1	1	6
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu			2	2	1	1	6
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu		1	2			1	4
Nieprawidłowe omijanie					2	1	3
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1		2				3
Nieprawidłowe cofanie	1		1			1	3
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej			1		1		2
Nieprawidłowe skręcanie				1			1
Nieprawidłowe wyprzedzanie					1		1
Razem	3	1	10	4	6	5	29

Do najczęstszych przyczyn zdarzeń na analizowanym skrzyżowaniu należą:

1. Nieprawidłowe: zmienianie pasa ruchu.
2. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
3. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
4. Nieprawidłowe: skręcanie.

Dodatkowo uwagę należy zwrócić na przyczynę jaką jest nieprawidłowe omijanie, która zajmuje szóste miejsce na liście, ale w ostatnim okresie wzrasta.

Na wykresach przedstawione zostaną wymienione przyczyny w ujęciu miesięcznym.

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu wykazuje względnie stały poziom liczby zdarzeń, z kilkoma wyraźnymi wzrostami – ostatnim w marcu 2016 (wykres 24).

Poziom zdarzeń związanych z niedostosowaniem prędkości do warunków wykazuje wyraźne nasilenie w roku 2014. Widoczny jest też nagły skok w marcu 2016 roku (wykres 25).

Liczba zdarzeń związanych z nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu dwa razy osiągnęła szczyt – w maju 2014 roku oraz w listopadzie/grudniu 2015 roku. W 2016 roku utrzymuje się na wysokim poziomie (wykres 26).

Nieprawidłowe skręcanie jako przyczyna wypadków wydaje się być wyeliminowane, za wyjątkiem jednego zdarzenia w czerwcu 2016 roku, od połowy roku 2015 nie wystąpiło (wykres 27).

Liczba zdarzeń wynikłych z nieprawidłowego omijania wyraźnie wzrosła w pierwszej połowie 2016 roku. W roku 2015 właściwie przyczyna ta nie występowała (wykres 28).

Wykres 24. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]

Wykres 25. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]

Wykres 26. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]

Wykres 27. Nieprawidłowe skręcanie [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]

Wykres 28. Nieprawidłowe omijanie [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]

Wykres 29. Przyczyny zdarzeń drogowych [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]

Wnioski

- Skrzyżowanie leży na przecięciu jednego z głównych szlaków na trasie N-S oraz głównego szlaku na trasie W-E.
 - Skrzyżowanie przeszło przebudowę związaną z budową trasy W-Z, co jest wyraźnie widoczne na wykresach, gdzie w roku 2015 spada liczba niektórych zdarzeń.
 - Na dodatkową uwagę zasługuje rosnąca liczba wypadków i kolizji wynikająca z nieprawidłowego omijania, choć może mieć to związek z otwarciem skrzyżowania po przebudowie i wynikającym z tego zwiększeniu natężenia ruchu. Może na to wpływać także niedokładne wymalowanie znaków poziomych na skrzyżowaniu.
- Dla analizowanego skrzyżowania dokonano analizy regresji. Otrzymane wyniki nie okazały się satysfakcjonujące, a wyliczenia są zamieszczone w załączniku 3.

Wnioski do modernizacji

1. Skrzyżowanie jest na tyle ruchliwe, że powinno być skrzyżowaniem bezkolizyjnym – jest to dojazd do autostrady A-1 oraz dworca Łódź Fabryczna. Tak jak na jego odpowiedniku w zachodniej części Łodzi – skrzyżowanie al. Bandurskiego i al. Włókniarzy – powinien tu powstać wiadukt lub tunel na kierunku wschód – zachód.

2. Po wybudowaniu ulicy Nowotargowej dochodzącej do Alei Piłsudskiego, zaproponowano zmiany na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego oraz ul. Przędzalnianej, które polegają na likwidacji lewoskrętów i możliwości zawracania. Spowoduje to udrożnienie tego skrzyżowania w kierunku wschód – zachód.

4.5. Skrzyżowanie Mickiewicza/Żeromskiego

Na skrzyżowaniu alei Mickiewicza i ulicy Żeromskiego miało miejsce łącznie 169 wypadków i kolizji.

Zarząd Dróg i Transportu charakteryzuje skrzyżowanie [Mickiewicza] X [Żeromskiego] w następujący sposób:

Skrzyżowanie ul. Żeromskiego i ul. Mickiewicza znajduje się w zachodnio-południowej części Łodzi na terenie zabudowanym i jest to skrzyżowanie z wyspą centralną. Ul. Żeromskiego jest ulicą z pierwszeństwem przejazdu, posiada ona przekrój 2x3 z pasem dzielącym, wewnątrz którego zlokalizowane jest torowisko tramwajowe. Na północnym wlocie zlokalizowana jest wyspa kanalizująca wydzielająca by-pass. Od południowej strony przez ul. Żeromskiego poprowadzona jest ścieżka rowerowa. Ruch pieszy nie występuje

je w obrębie tarczy skrzyżowania. Al. Mickiewicza również posiada szeroki pas dzielący, w którym zlokalizowane jest torowisko, z tym że poprowadzone jest ono pod tarczą skrzyżowania⁸.

Mapa 7. Schemat skrzyżowania [Mickiewicza] X [Żeromskiego]
– plan sytuacyjny i punkty kolizji

Źródło: Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S137:
ul. Żeromskiego – ul. Mickiewicza, grudzień 2013

⁸ Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S137: ul. Żeromskiego – ul. Mickiewicza, grudzień 2013.

Dalej przedstawione zostaną wskaźniki 1 i 2 danych dotyczących badanego skrzyżowania.

Tabela 30. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście

Okres	Suma zdarzeń		Wskaźnik	Dynamika w %
	skrzyżowanie	miasto		
I.2013	11	4628	0,00238	–
I.2014	31	4921	0,00630	39,2
I.2015	27	4900	0,00551	–7,9
I.2016	28	5470	0,00512	–3,9
II.2013	25	4990	0,00501	–
II.2014	20	5118	0,00391	–11,0
II.2015	27	5288	0,00511	12,0

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 30. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian

Na analizowanym skrzyżowaniu widoczny jest wyraźny wzrost wartości w pierwszej połowie 2014 roku. Zauważalny wzrost nastąpił też w II.2015. We wszystkich pozostałych okresach można zauważyć spadek wskaźnika.

Tabela 31. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście

Okres	Liczba występujących przyczyn		Wskaźnik	Dynamika w %
	miasto	skrzyżowanie		
I.2013	34	6	0,17647	–
I.2014	33	7	0,21212	3,6
I.2015	32	8	0,25	3,8
I.2016	39	7	0,17949	–7,1
II.2013	35	8	0,22857	–
II.2014	34	6	0,17647	–5,2
II.2015	38	8	0,21053	3,4

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 31. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian

W powyższym wypadku okres I.2016 osiągnął wartość porównywalną do wyjściowego okresu I.2013. Okresy II.2014 i I.2016 to widoczne spadki wartości wskaźnika.

Klasyfikacja z podziałem na przyczyny poszczególnych incydentów zaprezentowana jest w tab. 32.

W badanym wypadku najczęstszą przyczyną jest wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle (42 zdarzenia), warto też zwrócić uwagę na czwartą najczęstszą przyczynę, którą jest niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (23 zdarzenia), co daje łączną liczbę 65 zdarzeń związanych z sygnalizacją świetlną.

Tabela 32. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016

Przyczyny	Wypadki	Kolizje	Razem
Wjazd przy czerwonym świetle	11	31	42
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	0	27	27
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	2	23	25
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (od 11.2015)	4	19	23
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	2	18	20
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	0	8	8
Nieprawidłowe skręcanie	0	5	5
Nieprawidłowe omijanie	0	5	5
Nieustalone	2	0	2
Nieprawidłowe cofanie	0	2	2
Niewłaściwy stan jezdni	1	1	2
Nieprzestrzeganie innych sygnałów	1	1	2
Gwałtowne hamowanie	1	0	1
Inne	0	1	1
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu	1	0	1
Nieprawidłowe wymijanie	0	1	1
Inne przyczyny (od 11.2015)	0	1	1
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	0	1	1
Razem	25	144	169

Tabela 33. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Wjazd przy czerwonym świetle	1						1					6	4	10	11
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	1			1	1	3	6	2		1			1	4	10
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu						1	1			1		2	1	4	5
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu						1	1			1	1	1		3	4
Nieprawidłowe cofanie	1						1					1		1	2

Tabela 33. cd.

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niewłaściwy stan jezdni						1	1				1			1	2
Nieprawidłowe skręcanie							0				1			1	1
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami							0						1	1	1
Razem	3	0	0	1	1	6	11	2	0	3	3	10	7	25	36

W tabeli 34 przedstawiono przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] w 2014 roku. Wystąpiło tutaj łącznie 51 zdarzeń drogowych. Najwięcej z nich spowodowanych było wjazdem na czerwonym świetle. Liczba ta wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego.

Tabela 34. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Wjazd przy czerwonym świetle	4	2	4		1		11	3	1	2		1	2	9	20
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1		1	2	1	2	7	1			1			2	9
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	1	1	2			1	5		1			1	1	3	8
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	1	2	2				5							0	5
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami		1					1		1		1	1		3	4
Nieprawidłowe skręcanie							0				2			2	2
Nieprzestrzeganie innych sygnałów				1			1		1					1	2
Nieprawidłowe omijanie					1		1							0	1
Razem	7	6	9	3	3	3	31	4	4	2	4	3	3	20	51

Kolejno przedstawiono przyczyny zdarzeń drogowych w 2015 roku na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego]. W tym roku łączna suma zdarzeń wynosiła 54. Liczba zdarzeń drogowych w ujęciu rocznym sukcesywnie rośnie.

Tabela 35. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1	3	1		2	1	8	1		2				3	11
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	2		1				3	1	3	1	1	1	1	8	11
Wjazd przy czerwonym świetle	3	3	1	2			9				2			2	11
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej							0					2	5	7	7
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu						1	1		1	1		1		3	4
Nieprawidłowe omijanie			1		1	1	3				1			1	4
Nieprawidłowe skręcanie							0	1			1			2	2
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami							0			1				1	1
Nieprawidłowe wymijanie			1				1							0	1
Inne					1		1							0	1
Gwałtowne hamowanie						1	1							0	1
Razem	6	6	5	2	4	4	27	3	4	5	5	4	6	27	54

W tabeli 36 zaprezentowana została pierwsza połowa roku 2016 oraz jego podział na liczbę zdarzeń ze względu na konkretne przyczyny na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego].

Tabela 36. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016

Przyczyny	Pierwsze półrocze						Suma
	I	II	III	IV	V	VI	
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej		3	5	3	5		16
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1			1	1	1	4
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu		1				1	2
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami		1			1		2
Nieustalone		1	1				2
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu		1					1
Inne						1	1
Razem	1	7	6	4	7	3	28

Analizując dane zawarte w tabelach 31–36 należy przede wszystkim zwrócić uwagę na przyczyny związane z sygnalizacją świetlną:

1. Wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle.
2. Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Dodatkowo:

1. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu.
2. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

Na wykresach przedstawione zostaną wymienione przyczyny w ujęciu miesięcznym.

Wykres 32. Sygnalizacja świetlna łącznie [Mickiewicza] X [Żeromskiego]

Wykres 33. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Mickiewicza] X [Żeromskiego]

Na zdarzenia zilustrowane na wykresie 32 składa się suma dwóch przyczyn – wjazd na czerwonym świetle oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Analizując te dane można zauważyć, że liczba incydentów od drugiej połowy 2015 roku stoi na wysokim poziomie. Wyraźnie widać okres w 2015 roku, w którym skrzyżowanie było przebudowywane.

Liczba incydentów wynikających z nieprawidłowej zmiany pasa ruchu w latach 2014–2015 była wysoka. W pierwszej połowie roku 2016 ich liczba utrzymuje się na stałym poziomie (wykres 33).

Wykres 34. Nudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Mickiewicza] X [Żeromskiego]

Liczba zdarzeń wynikających z nudzielenia pierwszeństwa przejazdu utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Można zaobserwować wyraźne nasilenie w sierpniu 2015 roku (wykres 34).

Wykres 35. Przyczyny zdarzeń drogowych [Mickiewicza] X [Żeromskiego]

Wnioski

1. Skrzyżowanie przeszło modernizację związaną z budową trasy W-Z.
2. W związku z przebudową występowały okresowe zmiany organizacji ruchu oraz ograniczenia drożności, głównie na kierunku wschód-zachód.
3. Skrzyżowanie jest częścią głównego szlaku na trasie wschód-zachód.
4. Istotnym problemem na skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna, a niedostosowanie się do niej – główną przyczyną wypadków i kolizji.
5. Pod koniec 2015 roku dana jaką jest „wjazd przy czerwonym świetle” została zastąpiona przez „niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej”.

W dalszej części analizy skrzyżowania zbudowany został model regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą oraz zaprezentowane zostały przeprowadzone wyniki estymacji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Przedstawiony został wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprzestrzeganiem sygnalizacji świetlnej w badanym okresie (zob. diagram 17 i wydruk 22 w załączniku 3).

Wnioski dotyczące modernizacji

1. Proponowanym rozwiązaniem jest zmiana barierek na takie, dzięki którym widoczność na skrzyżowaniu byłaby lepsza. Obecne barierki – betonowe, mostowe – znacznie ograniczają widoczność dla kierowców.

4.6. Skrzyżowanie Włókniarzy/Sikorskiego

Na skrzyżowaniu al. Włókniarzy oraz al. Sikorskiego doszło w okresie 2013–06.2016 do 152 wypadków i kolizji.

Skrzyżowanie [Włókniarzy] X [Sikorskiego] zostało scharakteryzowane przez Zarząd Dróg i Transportu w następujący sposób:

Analizowane skrzyżowanie jest skrzyżowaniem z wyspą centralną o 4-ech wlotach. Droge z pierwszeństwem przejazdu stanowi ul. Zgierska. Ruch tramwajowy na przedmiotowym skrzyżowaniu odbywa się na dwóch wlotach: północnym i południowym, gdzie torowiska znajduje się po zachodniej części skrzyżowania. Oba wloty drogi głównej składają się z czterech pasów ruchu: w prawo, dwóch na wprost oraz w jednego w lewo. Poprzeczną drogę podporządkowaną stanowi Aleja Włókniarzy. Na wlocie zachodnim występują cztery pasy ruchu: wspólny w prawo lub na wprost, na wprost oraz dwa w lewo. Wlot wschodni to również cztery pasy ruchu: w prawo na wprost, wspólny na wprost

lub w lewo, oraz w lewo. Na wszystkich wlotach na skrzyżowaniu znajdują się przejścia dla pieszych. Na wlocie północnym oraz zachodnim znajdują się również przejazdy rowerowe. Poniżej przedstawione zostaną wskaźniki 1 i 2 danych dotyczących badanego skrzyżowania⁹.

Mapa 8. Schemat skrzyżowania [Włókniarzy] X [Sikorskiego]
– plan sytuacyjny i punkty kolizji

Tabela 37. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście

Okres	Suma zdarzeń		Wskaźnik	Dynamika w %
	skrzyżowanie	miasto		
I.2013	20	4628	0,00432	–
I.2014	19	4921	0,00386	–4,6
I.2015	20	4900	0,00408	2,2
I.2016	21	5470	0,00384	–2,4
II.2013	32	4990	0,00641	–
II.2014	18	5118	0,00352	–29,0
II.2015	22	5288	0,00416	6,4

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 36. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian

W tym wypadku można zaobserwować spadki wartości w obu połowach 2014 roku oraz następujące po nich mniejsze wzrosty w 2015 roku. I.2016 to także niewielki spadek.

Tabela 38. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście

Okres	Liczba występujących przyczyn		Wskaźnik	Dynamika w %
	miasto	skrzyżowanie		
I.2013	34	6	0,17647	–
I.2014	33	7	0,21212	3,6
I.2015	32	6	0,1875	–2,5
I.2016	39	7	0,17949	–0,8
II.2013	35	8	0,22857	–
II.2014	34	8	0,23529	0,7
II.2015	38	10	0,26316	2,8

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

W okresach I.2015 oraz I.2016 nastąpił spadek wartości wskaźnika. Pozostałe badane okresy to widoczny wzrost.

Klasyfikacja z podziałem na przyczyny poszczególnych incydentów zaprezentowana jest w tab. 39.

Wykres 37. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian

Tabela 39. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016

Przyczyny	Wypadki	Kolizje	Razem
Wjazd przy czerwonym świetle	11	24	35
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	10	22	32
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	2	29	31
Nieprawidłowe skręcanie	1	10	11
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (od 11.2015)	1	8	9
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	0	8	8
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	0	6	6
Niewłaściwy stan jezdni	0	5	5
Nieustalone	1	3	4
Nieprawidłowe cofanie	0	3	3
Nieprzestrzeganie innych sygnałów	0	2	2
Inne	0	2	2
Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem	1	0	1
Nieprawidłowe omijanie	0	1	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych	1	0	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów	1	0	1
Razem	29	123	152

Na tym skrzyżowaniu największym problemem jest sygnalizacja świetlna – łącznie 44 zdarzenia. Przyczyny w następnej kolejności to nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (32), niedostosowanie prędkości do warunków (31) oraz nieprawidłowe skręcanie (11).

Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] w 2013 roku przedstawiono w tab. 40. Liczba zdarzeń drogowych w 2013 roku wynosiła 52, z czego 18 wystąpiło z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu.

Tabela 40. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu			1	1		3	5	5	4	2	1	1		13	18
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu		3	3		2		8	1		2		1		4	12
Wjazd przy czerwonym świetle	2					1	3	3	4	1		1		9	12

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Nieustalone	1				1		2				1			1	3
Nieprawidłowe zmienia- nie pasa ruchu	1						1						1	1	2
Niezachowanie bezpie- cznej odległości między pojazdami							0		1				1	2	2
Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem					1		1							0	1
Nieprawidłowe omijanie							0				1			1	1
Nieprawidłowe skręcanie							0		1					1	1
Razem	4	3	4	1	4	4	20	9	10	5	3	3	2	32	52

W tabeli 41 przedstawiono przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] w 2014 roku. Wystąpiło tutaj łącznie 37 zdarzeń drogowych. Najwięcej z nich spowodowanych było wjazdem na czerwonym świetle (11).

W tabeli 42 przedstawiono przyczyny zdarzeń drogowych w 2015 roku na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego]. W tym roku łączna suma zdarzeń wynosiła 42.

Tabela 41. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego]
oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Wjazd przy czerwonym świecie	1		2	2	1	2	8				2	1		3	11
Nieudzielenie pierwszeń- stwa przejazdu	1			2			3	2	4			1		7	10
Niewłaściwy stan jezdni			1				1	1	1			1		3	4
Niedostosowanie prędko- ści do warunków ruchu	1				1		2					1		1	3
Nieprawidłowe skręcanie			1		1		2			1				1	3
Nieprawidłowe zmienia- nie pasa ruchu			1			1	2				1			1	3
Nieprzestrzeganie innych sygnałów				1			1	1						1	2
Nieustalone							0	1						1	1
Razem	3	0	5	5	3	3	19	5	5	1	3	4	0	18	37

Tabela 42. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Wjazd przy czerwonym świetle		1	4		1	2	8	2	2					4	12
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	3		1	1		1	6	1		1		1	1	4	10
Nieprawidłowe skręcanie							0		1			2	2	5	5
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu				1		2	3						1	1	4
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami							0			1			2	3	3
Nieprawidłowe cofanie			1				1				1			1	2
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu							0			1				1	1
Niewłaściwy stan jezdni							0					1		1	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych			1				1							0	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów						1	1							0	1
Inne							0	1						1	1
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej							0					1		1	1
Razem	3	1	7	2	1	6	20	4	3	3	1	5	6	22	42

W tabeli 43 zaprezentowana została pierwsza połowa roku 2016 oraz jego podział na liczbę zdarzeń ze względu na przyczyny na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego]. Ponownie pojawia się tutaj problem z sygnalizacją świetlną.

Tabela 43. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.12.2016

Przyczyny	Pierwsze półrocze						Razem
	I	II	III	IV	V	VI	
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej	1	1	1	3	2		8
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu		2	2	1	1		6
Nieprawidłowe skręcanie				1	1		2

Przyczyny	Pierwsze półrocze						Razem
	I	II	III	IV	V	VI	
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu					1	1	2
Nieprawidłowe cofanie				1			1
Inne					1		1
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1						1
Razem	2	3	3	6	6	1	21

Najczęściej powtarzające się przyczyny to:

1. Wjazd przy czerwonym świetle.
2. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
3. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
4. Nieprawidłowe skręcanie.
5. Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (od 11.2015).

Dalej przedstawiono je na wykresach w ujęciu miesięcznym.

Wykres 38. Sygnalizacja świetlna łącznie [Włókniarzy] X [Sikorskiego]

Na zdarzenia zilustrowane na wykresie 38 składa się suma dwóch przyczyn – wjazd na czerwonym świetle oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Widać dwa wyraźne szczyty w roku 2013 oraz 2015. Widoczny jest też wzrost liczby incydentów w pierwszej połowie 2016 roku.

Na wykresie 39 widoczne jest wyraźne nasilenie zdarzeń w okresie wakacyjnym roku 2013 i 2014. Warto zwrócić uwagę na spadek ich liczebności w roku 2015 oraz ich niewystąpienie w pierwszej połowie roku 2016.

Na wykresie 40 wyraźnie widać nasilenie zdarzeń w pierwszych miesiącach każdego roku, za wyjątkiem pierwszej połowy roku 2016, kiedy to zdarzenia nie wystąpiły wcale w styczniu i lutym.

Wykres 39. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Włókniarzy] X [Sikorskiego]

Wykres 40. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Włókniarzy] X [Sikorskiego]

Wykres 41. Nieprawidłowe skręcanie [Włókniarzy] X [Sikorskiego]

Na wykresie 41 wyraźnie widać nasilenie zdarzeń w pierwszych miesiącach każdego roku, za wyjątkiem pierwszej połowy roku 2016, kiedy to zdarzenia nie wystąpiły wcale w styczniu i lutym.

Nieprawidłowe skręcanie charakteryzuje względnie stały poziom występowania zdarzeń. Okresy bez incydentów przerywane są pojedynczymi zdarzeniami. Koniec roku 2015 charakteryzuje się nasileniem częstości.

Wykres 42. Przyczyny zdarzeń drogowych [Włókniarzy] X [Sikorskiego]

Wnioski

1. Jedno z głównych skrzyżowań na północy miasta, leżące na jednej z głównych tras wylotowych, łączących Łódź ze Zgierzem oraz autostradą A-2.

2. Dużo wypadków i kolizji związanych jest z sygnalizacją świetlną i niestosowaniem się do jej zaleceń.

3. Spadająca tendencja liczby incydentów wynikających z nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu.

4. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu zostało niemal wyeliminowane, gdy wprowadzono zmianę sekwencji sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu pojazdy mogą w czasie jednego cyklu przejechać całe rondo. Wcześniej światła zatrzymywały je w połowie przejazdu.

5. Zweryfikować oznakowanie poziome na skrzyżowaniu.

Dla analizowanego skrzyżowania dokonano analizy regresji. Otrzymane wyniki nie okazały się satysfakcjonujące, a wyliczenia są zamieszczone w załączniku 3.

Wnioski dotyczące modernizacji

1. Zaproponowano, aby sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu działała w trybie kolorowym przez całą dobę.

4.7. Skrzyżowanie Włókniarzy/Limanowskiego

Mapa 9. Schemat skrzyżowania [Włókniarzy] X [Limanowskiego] – plan sytuacyjny i punkty kolizji

Źródło: Dokumentacja techniczna skrzyżowania.
Inwestycja S076: al. Włókniarzy – ul. Limanowskiego, grudzień 2013.

Skrzyżowanie [Włókniarzy] X [Limanowskiego] zostało scharakteryzowane w następujący sposób:

Skrzyżowanie znajduje się w terenie zabudowanym na północno-zachodnich obrzeżach Łodzi i jest to skrzyżowanie z wyspą centralną. Wokół całej tarczy skrzyżowania prowadzone są przejścia dla pieszych, wzdłuż wschodniej jezdni al. Włókniarzy i północnej jezdni ul. Limanowskiego poprowadzona jest 2-metrowa ścieżka rowerowa.

Ulicą z pierwszeństwem przejazdu jest al. Włókniarzy, posiada ona wloty 4-pasowe. Pomiędzy jezdniami znajduje się bardzo szeroki pas dzielący. Ul. Limanowskiego jest drogą podporządkowaną, na każdym wlocie są wydzielone 4 pasy ruchu. Torowisko tramwajowe jest poprowadzone poza tarczą skrzyżowania na południe od al. Włókniarzy¹⁰.

Dalej przedstawione zostaną wskaźniki 1 i 2 danych dotyczących badanego skrzyżowania.

Tabela 44. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście

Okres	Suma zdarzeń		Wskaźnik	Dynamika w %
	skrzyżowanie	miasto		
I.2013	17	4628	0,00367	–
I.2014	24	4921	0,00488	12,0
I.2015	22	4900	0,00449	–3,9
I.2016	25	5470	0,00457	0,8
II.2013	20	4990	0,00401	–
II.2014	17	5118	0,00332	–6,9
II.2015	15	5288	0,00284	–4,8

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 43. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian

¹⁰ Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S076: al. Włókniarzy – ul. Limanowskiego, grudzień 2013.

W okresie I.2014 nastąpił znaczny wzrost wartości. Niewielki wzrost jest też obserwowalny w okresie I.2016. Pozostałe badane okresy to spadki wartości. Można zaobserwować fakt, że wartości w pierwszych półroczach są wyższe niż ich odpowiedniki w drugich półroczach.

Tabela 45. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włóknarzy] X [Limanowskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście

Okres	Liczba występujących przyczyn		Wskaźnik	Dynamika w %
	miasto	skrzyżowanie		
I.2013	34	8	0,23529	–
I.2014	33	10	0,30303	6,8
I.2015	32	8	0,25	–5,3
I.2016	39	8	0,20513	–4,5
II.2013	35	7	0,2	–
II.2014	34	6	0,17647	–2,4
II.2015	38	6	0,15789	–1,9

Objaśnienia: I. – pierwsza połowa roku, II. – druga połowa roku.

Wykres 44. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włóknarzy] X [Limanowskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian

We wszystkich badanych okresach, z wyjątkiem I.2014, zanotowano znaczące spadki wartości wskaźnika.

Klasyfikacja z podziałem na przyczyny poszczególnych incydentów zaprezentowana jest w tab. 46.

Tabela 46. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016

Przyczyny	Wypadki	Kolizje	Razem
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	4	29	33
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	0	24	24
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	4	20	24
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	0	13	13
Wjazd przy czerwonym świetle	1	11	12
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (od 11.2015)	4	5	9
Nieprawidłowe skręcanie	0	8	8
Nieprzestrzeganie innych sygnałów	0	4	4
Nieprawidłowe cofanie	0	3	3
Niewłaściwy stan jezdni	0	2	2
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu	0	2	2
Nieustalone	0	1	1
Nieprawidłowe omijanie	0	1	1
Inne	1	0	1
Nieprawidłowe wyprzedzanie	0	1	1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów (od 11.2015)	1	0	1
Obiekty, zwierzęta na drodze	0	1	1
Razem	15	125	140

Skrzyżowanie alei Włókniarzy oraz ulicy Limanowskiego jest ostatnim badanym, na którym w okresie 2013 – 1 połowa 2016 roku łącznie zanotowano 140 zdarzeń. Najczęstszą przyczyną okazują się być kolejno: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] w 2013 roku przedstawiono w tab. 47. Suma liczby zdarzeń drogowych w 2013 roku wynosiła 37.

W tabeli 48 przedstawiono przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] w 2014 roku. Wystąpiło tutaj łącznie 41 zdarzeń drogowych. Najwięcej z nich spowodowanych było niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu.

Tabela 47. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu		1		1	1	1	4	1	1	1	1			4	8
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu					2		2		1	1			4	6	8
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu		1	1			1	3	2				1		3	6
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1	2		1			4						1	1	5
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej	1						1		1	1			2	4	5
Nieprawidłowe skręcanie			1				1		1					1	2
Nieprawidłowe wyprzedzanie			1				1							0	1
Nieustalone						1	1							0	1
Obiekty, zwierzęta na drodze							0				1			1	1
Razem	2	4	3	2	3	3	17	3	4	3	2	1	7	20	37

Tabela 48. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu			2			1	3		1	1	1	1		4	7
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu		2	1			2	5					1	2	3	8
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu					1		1	2	2	1				5	6
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1				1	2	4			1		1		2	6
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej		1	3		1		5							0	5
Nieprawidłowe skręcanie			1				1		1		1		1	3	4
Nieprawidłowe cofanie			1			1	2							0	2

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Nieprawidłowe omijanie					1		1							0	1
Inne			1				1							0	1
Nieprzestrzeganie innych sygnałów				1			1							0	1
Razem	1	3	9	1	4	6	24	2	4	3	2	3	3	17	41

W tabeli 49 przedstawiono przyczyny i liczbę zdarzeń drogowych w 2015 roku na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego].

Tabela 49. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015

Przyczyny	Pierwsze półrocze							Drugie półrocze							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	Suma	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma	
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu				2	2	3	7	1	1				4	6	13
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu	1	1	1		1		4			2	1	1		4	8
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	2	1	2				5							0	5
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej	1						1				1	1	1	3	3
Nieprawidłowe skręcanie			1				1						1	1	2
Nieprzestrzeganie innych sygnałów		1					1					1		1	2
Niewłaściwy stan jezdni			1		1		2							0	2
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami				1			1							0	1
Razem	4	3	5	3	4	3	22	1	1	2	2	3	6	15	37

W tabeli 50 zaprezentowano dane z pierwszej połowy roku 2016 dotyczące przyczyn wypadków drogowych na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczbę.

Tabela 50. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016

Przyczyny	Pierwsze półrocze						Razem
	I	II	III	IV	V	VI	
Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej	2	1		2	2		7
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu			2	1	1	2	6
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu	2		1	1		1	5
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu	1	1				1	3
Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami	1						1
Nieprawidłowe cofanie	1						1
Nieprzestrzeganie innych sygnałów		1					1
Nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów (od 11.2015)						1	1
Razem	7	3	3	4	3	5	25

W przypadku tego skrzyżowania najczęstszymi przyczynami zdarzeń okazały się, podobnie jak wcześniej przyczyny takie jak:

1. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
2. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu.
3. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
4. Wjazd na czerwonym świetle / nieostosowanie się do sygnalizacji świetlnej.
5. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Dalej zaprezentowano wykresy przedstawiające powyższe przyczyny z podziałem na miesiące każdego roku.

Wykres 45. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Włókniarzy] X [Limanowskiego]

Najwyższą liczbę zdarzeń z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu zaobserwowano w grudniu 2015 roku (4). Wysoki wynik odnotowano również w czerwcu tego samego roku (3). W pozostałych latach bardzo często pojawiało się pojedyncze zdarzenie, głównie w miesiącach letnich oraz jesiennych. Można zauważyć także, że w czerwcu wystąpiło co najmniej jedno zdarzenie w każdym z badanych lat (wykres 45).

Wykres 46. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Włókniarzy] X [Limanowskiego]

Analizując wykres 46 obrazujący liczbę zdarzeń spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu, można zauważyć, iż z tej przyczyny najczęściej zdarzeń pojawiało się głównie w miesiącach zimowych. Najwięcej zdarzeń wystąpiło w grudniu 2013 oraz 2014 roku (6). Od kwietnia 2015 roku, liczba zdarzeń spadła. W 2016 roku zaobserwowano jedynie pojedyncze zdarzenia w styczniu, lutym oraz czerwcu.

Wykres 47. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Włókniarzy] X [Limanowskiego]

Poprzez nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu al. Włókniarzy z ul. Limanowskiego najwięcej zdarzeń miało miejsce w miesiącach wiosenno-letnich. Ani jedno zdarzenie nie wystąpiło natomiast w grudniu każdego roku (wykres 47).

Wykres 48. Nienstosowanie się do sygnalizacji świetlnej [Włókniarzy] X [Limanowskiego]

W ostatnim kwartale 2015 roku oraz w roku 2016 można zaobserwować wzrost liczby zdarzeń spowodowanych niedostosowaniem się do sygnalizacji świetlnej. Wcześniej praktycznie przez ponad 12 miesięcy pojawił się tylko jeden incydent w styczniu 2015 roku. W czerwcu oraz lipcu nie wystąpiło ani jedno zdarzenie w całym okresie (wykres 48).

Wykres 49. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami [Włókniarzy] X [Limanowskiego]

W roku 2015 oraz 2016 zaobserwowano spadek liczby zdarzeń spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami przez kierow-

ców. Najwięcej zdarzeń odnotowano w miesiącach zimowych, może być to wynik złych warunków atmosferycznych. W miesiącach takich jak marzec, lipiec, sierpień czy październik nie wystąpiło ani jedno zdarzenie w całym badanym okresie spowodowane niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami (wykres 49).

Wykres 50. Przyczyny zdarzeń drogowych [Włókniarzy] X [Limanowskiego]

Wnioski

- Wzrost liczby zdarzeń spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu mógł być spowodowany zmniejszonym natężeniem ruchu, a co za tym idzie, większą prędkością pojazdów
- Analizując wykres przedstawiający główne przyczyny zdarzeń drogowych na przestrzeni lat, z podziałem na półrocza, można zaobserwować, że wzrost liczby zdarzeń pojawia się w drugiej połowie każdego roku, co może być spowodowane śliską nawierzchnią w okresie jesienno-zimowym.
- Występuje tendencja spadkowa głównych przyczyn zdarzeń, oprócz niedostosowania prędkości gdzie zaobserwowano wzrost.

Dla analizowanego skrzyżowania dokonano analizy regresji. Otrzymane wyniki nie okazały się satysfakcjonujące, a wyliczenia są zamieszczone w załączniku 3.

Wniosek dotyczący modernizacji

Budowa ronda turbinowego – rozwiązania podobnego do tego, które będzie zastosowane na rondzie Sybiraków. Spowodowałoby to zwiększenie bezpieczeństwa. Na takim rondzie nie potrzebna byłaby wtedy sygnalizacja świetlna.

ZAKOŃCZENIE

Wśród wielu czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest m.in. infrastruktura transportu. Przedstawione w rozdziale 4 niniejszego opracowania analizy, które doprowadziły do zaproponowania zmian w infrastrukturze najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Łodzi, mające doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych miejscach. Rozwiązania te nie będą powtórzone w tej części opracowania, natomiast zostaną poruszone inne kwestie związane bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Rozbudowa infrastruktury transportu przyczynia się także do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W regionie łódzkim tych zmian jest dużo, a to z powodu wpływ miały liczne inwestycje realizowane w latach od 2007–2016. I tak otwarcie autostrady A-1 na odcinku od Rzgowa do Strykowa w dniu 1 lipca 2016 roku – spowodowało przeniesienie ruchu tranzytowego z wielu badanych w niniejszej pracy skrzyżowań właśnie na nowo oddaną trasę. Niewątpliwie efektem tego będzie zmniejszenie zagrożenia zdarzeniami niepożądanymi na terenie miasta Łodzi. Natomiast z pewnością będzie stopniowo i ciągle wzrastał ruch na drogach dojazdowych do A-1, w tym na całej trasie wschód – zachód (W-Z). Kolejny wzrost ruchu nastąpił na nich po oddaniu do użytku Dworca Fabrycznego. W przyszłości kolejny wzrost natężenia ruchu nastąpi po wybudowaniu brakującego odcinka drogi S-14. Taka sytuacja będzie dotyczyła m.in. trasy W-Z. Spowoduje to zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych na tych drogach. Poziom wzrostu lub spadku bezpieczeństwa związany z tymi zmianami będzie obszarem przyszłych badań, także naszego zespołu.

Z całą pewnością należy już obecnie planować posunięcia zapobiegające wzrostowi zdarzeń drogowych towarzyszącemu wspomnianemu wyżej zwiększeniu natężenia ruchu. Można to osiągnąć poprzez wiele działań, a jednym z nich powinna być dalsza rozbudowa infrastruktury transportu. Rozbudowa ta musi odpowiadać zwiększającemu się natężeniu ruchu drogowego, zapewniając, oprócz umożliwienia jego przeniesienia, także bezpieczeństwo. W pierwszej kolejności należy rozbudowywać te miejsca, które, stanowiąc „wąskie gardła” w sieci drogowej jednocześnie są najbardziej niebezpieczne – występuje na nich bardzo duże ryzyko kolizji drogowych. Wykorzystując wykaz najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Łodzi można wymienić najpilniejsze łódzkie inwestycje drogowe.

Do nich należy przebudowanie skrzyżowań przy Dworcu Kaliskim oraz Rydza Śmigłego/Piłsudskiego, zbudowanie bezkolizyjnych skrzyżowań przynajmniej na kierunku wschód–zachód.

Należy również zadbać o dogodny i bezpieczny dojazd do bardzo ważnych punktów w Łodzi, które jednocześnie są generatorami ruchu, m.in. Dworzec Fabryczny oraz lotnisko im. Władysława Reymonta. W przypadku Dworca Fabrycznego miasto na 2017 rok zaplanowało budowę dróg, które zapewnią skomunikowanie tego obiektu z aglomeracją łódzką oraz całym regionem. Chodzi tu głównie o drogi Nowowęglową, Nowotargową oraz przebudowę ul. Kopcińskiego i dla dobra miasta należy możliwie najszybciej je wybudować.

Drugie z bardzo ważnych dla Łodzi i regionu miejsc, które wymaga bardzo dobrego skomunikowania to Port Lotniczy im. Władysława Reymonta. Tu koniecznie jak najszybciej trzeba zrealizować plany jakie ma miasto – chodzi o zbudowanie dróg łączących ul. Generała Maczka z ulicami: Prądyńskiego, Woltera-Jankego oraz Popiełuszki.

Zrealizowanie wymienionych inwestycji nie tylko zapewni prawidłowe funkcjonowanie w wymiarze gospodarczym tych obiektów o ważnym znaczeniu społecznym, ale także akceptowalny poziom bezpieczeństwa.

Poruszona tematyka jest bardzo ważna i jednocześnie pasjonująca. Poszukiwanie nowych rozwiązań zapewniających większe bezpieczeństwo w transporcie drogowym jest wyzwaniem i wymaga działania interdyscyplinarnych grup dyskusyjnych, wykonujących także analizy merytoryczne i prace projektowe, oraz zastosowania narzędzi typowych dla nauki, a także odpowiednio przeprowadzonej analizy merytoryczno-projektowej. Autorzy dołożyli wszelkich starań, przy istotnej pomocy osób wymienionych na początku opracowania, żeby pomóc w działaniach zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Łodzi do poziomu akceptowalnego.

BIBLIOGRAFIA

- Dane udostępnione przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
- Drexler Z., *Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem*, Grupa IMAGE sp. z o.o., Warszawa 2016.
- Drexler Z., *Wszystko o znakach i sygnałach drogowych*, Grupa IMAGE sp. z o.o., Warszawa 2004.
- Garrett M., *Encyclopedia of Transportation: Social Science and Policy*, SAGE Reference, Los Angeles 2014.
- Kozłowski R., *Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego*, [w:] J. Sosnowski (red.), *Klasy logistyczne na tle procesów rozwoju regionu*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
- Maddala G.S., *Ekonometria*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- Meyer W.E., *Surface Characteristics of Roadways: International Research and Technologies*, ASTM International, Philadelphia 1990.
- Mirski J.Z., *Budownictwo z technologią. Podręcznik dla technikum*, część 3, WSIP, Warszawa 2013.
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*, Dz. U. z 2012, poz. 1137.
- Queiroz C., Gautam S., *Road Infrastructure and Economic Development: Some Diagnostic Indicators*, World Bank Policy Research Working Paper no. 921 Washington DC 1992.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. z 2003, poz. 2181, dziennikustaw.gov.pl
- System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym – rozwój i skuteczność w 2014 r.* Raport, www.gitd.gov.pl z dn. (dostęp 23.11.2016).
- Soboń S., *Kodeks drogowy. Komentarz z orzecnictwem NSA, SN i TK. Część II. Znaki i sygnały w ruchu drogowym*, Grupa IMAGE sp. z o.o., Warszawa 2016.
- Stangel M., *Infrastruktura drogowa w miastach a kształtowanie zrównoważonej struktury urbanistycznej*, [w:] W. Rawski (red.), *Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej*, Lublin 2012
- Stefański R.A., *Prawo o ruchu drogowym: Komentarz*, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
- Targeted action on urban road safety* Accompanying the document *Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions* European Commission, Brussels 2013, www.ec.europa.eu.

Dokumenty

(Materiały uzyskane dzięki uprzejmości Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi)

- Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S005: ul. Zgierska – al. Włókniarzy, grudzień 2013.
- Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S030: Pabianicka – rondo Lotników Lwowskich, grudzień 2013.

Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S076: al. Włókniarzy – ul. Limanowskiego, grudzień 2013.

Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S084: al. Włókniarzy – al. Mickiewicza, październik 2013.

Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S084: S103: al. Palki – ul. Wojska Polskiego, grudzień 2013. Materiały uzyskane dzięki uprzejmości Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S137: ul. Żeromskiego – ul. Mickiewicza, grudzień 2013.

Dokumentacja techniczna skrzyżowania. Inwestycja S97: Piłsudskiego – R. Śmigłego-Rydza, grudzień 2013.

Źródła internetowe

www.ec.europa.eu/transport/road_safety/users/cyclists

www.fakt.pl/pieniadze/motoryzacja/jacy-sa-polscy-kierowcy-grzechy-polskich-kierowcow/2k-kexpj

www.lodz.stat.gov.pl

www.lodz.wyborcza.pl/lo dz/56,125594,11294614,wlokniarzy-bandurskiego,,2.html

www.lodzkirowerpubliczny.pl

www.rowerowalodz.pl/infrastruktura/strefa-tempo-30

www.tvn24.pl/lo dz,69/lo dz-pokochala-woonerf-bedzie-szesc-kolejnych,460606.html

www.woonerf.dlalodzi.info

www.wrower.pl

www.zdit.uml.lodz.pl/pl/news/pokaz/1549/Trasa_Gorna_w_liczbach_i_faktach

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1

Przyczyny zdarzeń, które wystąpiły na analizowanych skrzyżowaniach w badanym okresie (w kolejności alfabetycznej)

Gwałtowne hamowanie

- Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
- Nieostrożne wejście na jezdnię – przed jadącym pojazdem
- Nieostrożne wejście na jezdnię – zza pojazdu, przeszkody
- Nieprawidłowe:
 - zmienianie pasa ruchu
 - cofanie
 - omijanie
 - przejeżdżanie przejścia dla pieszych
 - przejeżdżanie przejścia dla rowerów
 - skręcanie
 - wymijanie
 - wyprzedzanie
 - zatrzymywanie, postój
 - zawracanie
 - zmienianie pasa ruchu
- Nieprzestrzeganie innych sygnałów
- Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej
- Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych
- Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
- Niewłaściwy stan jezdni
- Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami
- Obiekty, zwierzęta na drodze
- Organizacja ruchu
- Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

- Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle
- Wjazd przy czerwonym świetle
- Z winy pasażera
- Nieustalone
- Inne

ZAŁĄCZNIK 2

Zasady estymacji modeli regresji dla badanych skrzyżowań z wykorzystaniem programu Gretl

W załączniku 3 przedstawiono analizę związku korelacyjnego danych dotyczących zdarzeń na badanych skrzyżowaniach w formie wykresów rozrzutu na dwuwymiarowej płaszczyźnie oraz tablic wyników wygenerowanych w programie Gretl. Do badania wykorzystano strukturę danych w formie szeregów czasowych obejmujących okres od 01.2013 do 06.2016 roku z podziałem na miesiące.

Na osi Y oznaczono w każdym przypadku liczbę zdarzeń w poszczególnych miesiącach, które spowodowane były poniższymi przyczynami (oś X). Dodano również regresję liniową, która jest jedną z metod estymowania wartości oczekiwanej zmiennej objaśnianej y (**zdarzenia**) przy znanych wartościach zmiennej objaśniającej x (**poszczególne przyczyna**). Poniżej każdego wykresu zaprezentowano wyniki estymacji równania regresji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK).

Ponadto zamieszczono analizy skrzyżowań oraz do każdego z wyników dodano także efekty przeprowadzonych testów:

- heteroskedastyczność składnika losowego,
- normalność rozkładu reszt,
- autokorelację składnika losowego.

Każdy z testów został zweryfikowany na podstawie wartości p -value, nazywanej również granicznym poziomem istotności bądź prawdopodobieństwem testowym, której wartość niższa niż przyjęty poziom istotności (5%) oznacza odrzucenie hipotezy zerowej, a tym samym niespełnienie poszczególnego założenia modelu regresji liniowej.

ZAŁĄCZNIK 3

Estymacja modeli regresji dla skrzyżowań o silnej i słabej korelacji z wykorzystaniem programu Gretl

(badania przeprowadzono w okresie 01.01.2013–30.06.2016)

Diagram 1. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu na skrzyżowaniu [Paderewskiego X Pabianicka]

Źródło: opracowanie własne w programie Gretl na podstawie danych
przygotowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
(dotyczy wszystkich diagramów i wydruków komputerowych w załączniku 3)

**Wydruk komputerowy 1. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PREDKOSC [Paderewskiego X Pabianicka]**

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	7,58728	0,870314	8,718	8,64e-011 ***
PREDKOSC	0,312693	0,285974	1,093	0,2807
Średn.aryt.zm.zależnej	8,428571	Odch.stand.zm.zależnej	2,642457	
Suma kwadratów reszt	277,9770	Błąd standardowy reszt	2,636176	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,029022	Skorygowany R-kwadrat	0,004748	
F(1, 40)	1,195594	Wartość p dla testu F	0,280746	
Logarytm wiarygodności	-99,28266	Kryt. inform. Akaike'a	202,5653	
Kryt. bayes. Schwarza	206,0407	Kryt. Hannana-Quinna	203,8392	
Autokorel.reszt - rho1	0,256748	Stat. Durбина-Watsona	1,480141	

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 2,50297

z wartością $p = P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 2,50297) = 0,286079$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,748663

z wartością $p = 0,687749$

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 2,73454

z wartością $p = P(F(1,39) > 2,73454) = 0,106228$

Wykres obrazuje słabą korelację dodatnią – współczynnik regresji w wysokości 0,313. Widnieje tutaj również niska wartość dopasowania modelu (współczynnik R^2 bliski zaledwie 3%). Oznacza to, że zmienność zmiennej ZDARZENIA nie jest objaśniona zmiennością zmiennej PREDKOSC. Co więcej zmienna PREDKOSC osiąga wartość statystyki p wyższą niż 0,1 – jest zatem nieistotna.

Diagram 2. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu na skrzyżowaniu [Paderewskiego X Pabianicka]

Wydruk komputerowy 2. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS
 [Paderewskiego X Pabianicka]

Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
 Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	6,28610	0,662850	9,483	8,71e-012	***
PAS	1,04632	0,273888	3,820	0,0005	***
Średn.aryt.zm.zależnej	8,428571	Odch.stand.zm.zależnej	2,642457		
Suma kwadratów reszt	209,7548	Błąd standardowy reszt	2,289950		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,267324	Skorygowany R-kwadrat	0,249007		
F(1, 40)	14,59437	Wartość p dla testu F	0,000455		
Logarytm wiarygodności	-93,36908	Kryt. inform. Akaike'a	190,7382		
Kryt. bayes. Schwarza	194,2135	Kryt. Hannana-Quinna	192,0120		
Autokorel.reszt - rho1	0,164617	Stat. Durbina-Watsona	1,632613		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,0973593

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,0973593) = 0,952486$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 2,82511

z wartością p = 0,243521

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 1,07415

z wartością p = $P(F(1,39) > 1,07415) = 0,306393$

Zmienna PAS wykazuje istotność w modelu, jednak model jest bardzo słabo dopasowany (26%). Co więcej, na wykresie można zaobserwować korelację dodatnią między zmiennymi.

Diagram 3. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu [Paderewskiego X Pabianicka]

**Wydruk komputerowy 3. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PIERSZENSTWO [Paderewskiego X Pabianicka]**

Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	6,45209	0,579664	11,13	8,05e-014	***
PIERSZENSTWO	0,892605	0,210995	4,230	0,0001	***
Średn.aryt.zm.zależnej	8,428571	Odch.stand.zm.zależnej	2,642457		
Suma kwadratów reszt	197,7904	Błąd standardowy reszt	2,223681		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,309116	Skorygowany R-kwadrat	0,291843		
F(1, 40)	17,89680	Wartość p dla testu F	0,000132		
Logarytm wiarygodności	-92,13572	Kryt. inform. Akaike'a	188,2714		
Kryt. bayes. Schwarza	191,7468	Kryt. Hannana-Quinna	189,5453		
Autokorel.reszt - rho1	0,185656	Stat. Durbina-Watsona	1,530123		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 8,45295

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 8,45295) = 0,0146038$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 7,70942

z wartością p = 0,0211797

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 1,33677

z wartością p = $P(F(1,39) > 1,33677) = 0,254638$

Test na homoskedastyczność reszt wykazuje, iż w modelu występuje heteroskedastyczność reszt, zatem założenie modelu regresji jest niespełnione. Model nie powinien być zatem estymowany metodą KMNK.

Diagram 4. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości na skrzyżowaniu [Paderewskiego X Pabianicka]

**Wydruk komputerowy 4. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
ODLEGLOSC – [Paderewskiego X Pabianicka]**

Model 4: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	7,67500	0,514867	14,91	6,32e-018	***
ODLEGLOSC	1,05500	0,471884	2,236	0,0310	**
Średn.aryt.zm.zależnej	8,428571	Odch.stand.zm.zależnej	2,642457		
Suma kwadratów reszt	254,4850	Błąd standardowy reszt	2,522325		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,111080	Skorygowany R-kwadrat	0,088857		
F(1, 40)	4,998442	Wartość p dla testu F	0,031017		
Logarytm wiarygodności	-97,42844	Kryt. inform. Akaike'a	198,8569		
Kryt. bayes. Schwarza	202,3322	Kryt. Hannana-Quinna	200,1307		
Autokorel.reszt - rho1	0,046233	Stat. Durbina-Watsona	1,865687		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennosc wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 3,11033

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 3,11033) = 0,211155$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,304361

z wartością p = 0,858833

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,0913594

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,0913594) = 0,764062$

Słaba korelacja dodatnia, która jest widoczna na powyższym wykresie. Ze statystyk można wyczytać zatem, iż wartość statystyki p znajduje się w przedziale (0,05–0,1), zmienna jest istotna lecz nie na najwyższym poziomie. Dopasowanie modelu wynosi zaledwie 11% – nie jest to zatem wynik zadowalający.

Diagram 5. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym omijaniem na skrzyżowaniu [Paderewskiego X Pabianicka]

**Wydruk komputerowy 5. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
OMIJANIE – [Paderewskiego X Pabianicka]**

Model 6: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	7,78884	0,404354	19,26	7,63e-022 ***
OMIJANIE	1,67928	0,478438	3,510	0,0011 ***
Średn.aryt.zm.zależnej	8,428571	Odch.stand.zm.zależnej	2,642457	
Suma kwadratów reszt	218,8745	Błąd standardowy reszt	2,339201	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,235468	Skorygowany R-kwadrat	0,216355	
F(1, 40)	12,31961	Wartość p dla testu F	0,001125	
Logarytm wiarygodności	-94,26283	Kryt. inform. Akaike'a	192,5257	
Kryt. bayes. Schwarza	196,0010	Kryt. Hannana-Quinna	193,7995	
Autokorel.reszt - rho1	0,146280	Stat. Durbina-Watsona	1,700668	

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennosc wariacji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,429584

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,429584) = 0,806709$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,341723

z wartością p = 0,842938

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,853696

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,853696) = 0,361191$

Model wykazuje wysoką istotność zmiennej OMIJANIE. Współczynnik determinacji jest jednak niewystarczająco wysoki – wynosi zaledwie 23% – nie jest to zatem model opisany zadowalająco. Współczynnik korelacji osiąga wielkość 1,68.

Diagram 6. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Bandurskiego]

Wydruk komputerowy 6. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PREDKOSC – [Włóknarzy X Bandurskiego]

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	1,88301	0,304194	6,190	2,55e-07 ***
PREDKOSC	1,50726	0,155369	9,701	4,60e-012 ***
Średn.arytm.zm.zależnej	3,928571	Odch.stand.zm.zależnej	2,569928	
Suma kwadratów reszt	80,76345	Błąd standardowy reszt	1,420946	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,701744	Skorygowany R-kwadrat	0,694288	
F(1, 40)	94,11300	Wartość p dla testu F	4,60e-12	
Logarytm wiarygodności	-73,32637	Kryt. inform. Akaike'a	150,6527	
Kryt. bayes. Schwarza	154,1281	Kryt. Hannana-Quinna	151,9266	
Autokorel.reszt - rho1	0,091743	Stat. Durbina-Watsona	1,811833	

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 1,61018

z wartością $p = P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 1,61018) = 0,447047$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,660092

z wartością $p = 0,718891$

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,393027

z wartością $p = P(F(1,39) > 0,393027) = 0,534366$

Współczynnik determinacji osiąga wartość 0,701. Jest to wynik zadowalający, który oznacza, że w 70% model wyjaśnia kształtowanie się zmiennej objaśnianej (ZDARZENIA). Zmiennność liczby wszystkich zdarzeń w 70% została wyjaśniona zmiennością zdarzeń spowodowanych przez wyłącznie niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Zmienna PREDKOSC oraz stała jest istotna statystycznie, czego dowodzi również wartość statystyki p poniżej wartości 0,01. Na wykresie widoczna jest silna korelacja dodatnia. Zależność tę potwierdza współczynnik regresji w wysokości 1,51 co oznacza, że wzrost liczby zdarzeń spowodowanych przekroczeniem prędkości rośnie proporcjonalnie do tego współczynnika. Wyraz wolny wynoszący 1,88 świadczy o że występują zdarzenia spowodowane innymi przyczynami niż przekroczenie prędkości przez kierowców.

**Wydruk komputerowy 7. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PIERWSZENSTWO – [Włóknarzy X Bandurskiego]**

Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01–2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	3,11945	0,466619	6,685	5,16e-08	***
PIERWSZENSTWO	1,35933	0,484233	2,807	0,0077	***
Średn.aryt.zm.zależnej	3,928571	Odch.stand.zm.zależnej	2,569928		
Suma kwadratów reszt	226,2192	Błąd standardowy reszt	2,378125		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,164582	Skorygowany R-kwadrat	0,143697		
F(1, 40)	7,880246	Wartość p dla testu F	0,007687		
Logarytm wiarygodności	-94,95595	Kryt. inform. Akaike'a	193,9119		
Kryt. bayes. Schwarza	197,3872	Kryt. Hannana-Quinna	195,1857		
Autokorel.reszt - rho1	0,448869	Stat. Durbina-Watsona	1,093229		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennosć wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 2,81523

z wartością $p = P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 2,81523) = 0,244726$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 8,68319

z wartością $p = 0,0130158$

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 9,19188

z wartością $p = P(F(1,39) > 9,19188) = 0,00430549$

Po zweryfikowaniu modelu nie spełnia on jednak podstawowych założeń – o normalności rozkładu reszt oraz braku autokorelacji składnika losowego. Model powinien być zatem estymowany inną metodą niż KMNK.

Wydruk komputerowy 8. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS
– [Włókniarzy X Bandurskiego]

Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,63671	0,470229	5,607	1,68e-06	***
PAS	1,42785	0,359143	3,976	0,0003	***
Średn.aryt.zm.zależnej	3,928571	Odch.stand.zm.zależnej	2,569928		
Suma kwadratów reszt	194,0899	Błąd standardowy reszt	2,202782		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,283234	Skorygowany R-kwadrat	0,265315		
F(1, 40)	15,80625	Wartość p dla testu F	0,000286		
Logarytm wiarygodności	-91,73910	Kryt. inform. Akaike'a	187,4782		
Kryt. bayes. Schwarza	190,9535	Kryt. Hannana-Quinna	188,7521		
Autokorel.reszt - rho1	0,332937	Stat. Durbina-Watsona	1,307443		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 5,46871

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 5,46871) = 0,064936$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 8,26962

z wartością p = 0,0160057

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 4,51564

z wartością p = $P(F(1,39) > 4,51564) = 0,0399768$

Model nie spełnia podstawowych założeń modelu regresji – wartość p jest wyższa niż przyjęty poziom istotności (0,05) w testach na normalność rozkładu reszt oraz na brak autokorelacji składnika losowego.

**Wydruk komputerowy 9. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
ODLEGŁOSC – [Włóknarzy X Bandurskiego]**

Model 4: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	3,14659	0,448518	7,016	1,78e-08	***
ODLEGŁOSC	1,72859	0,581345	2,973	0,0050	***
Średn.aryt.zm.zależnej	3,928571	Odch.stand.zm.zależnej	2,569928		
Suma kwadratów reszt	221,7678	Błąd standardowy reszt	2,354611		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,181021	Skorygowany R-kwadrat	0,160547		
F(1, 40)	8,841309	Wartość p dla testu F	0,004970		
Logarytm wiarygodności	-94,53860	Kryt. inform. Akaike'a	193,0772		
Kryt. bayes. Schwarza	196,5525	Kryt. Hannana-Quinna	194,3511		
Autokorel.reszt - rho1	0,279673	Stat. Durbina-Watsona	1,417797		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennosć wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 7,84282

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 7,84282) = 0,0198131$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 4,50615

z wartością p = 0,105076

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 3,22475

z wartością p = $P(F(1,39) > 3,22475) = 0,0802838$

Model nie spełnia podstawowego założenia o homoskedastyczności reszt – występuje zmienność wariancji resztowej. Należy zastosować inną metodę estymacji.

Wydruk komputerowy 10. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
OMIJANIE – [Włóknarzy X Bandurskiego]

Model 6: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	3,70690	0,432855	8,564	1,38e-010 ***
OMIJANIE	0,775862	0,627267	1,237	0,2233
Średn.aryt.zm.zależnej	3,928571	Odch.stand.zm.zależnej	2,569928	
Suma kwadratów reszt	260,8103	Błąd standardowy reszt	2,553480	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,036839	Skorygowany R-kwadrat	0,012760	
F(1, 40)	1,529904	Wartość p dla testu F	0,223340	
Logarytm wiarygodności	-97,94402	Kryt. inform. Akaike'a	199,8880	
Kryt. bayes. Schwarza	203,3634	Kryt. Hannana-Quinna	201,1619	
Autokorel.reszt - rho1	0,445992	Stat. Durbina-Watsona	1,101998	

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,563663

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,563663) = 0,754401$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 10,6073

z wartością p = 0,00497345

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 9,16997

z wartością p = $P(F(1,39) > 9,16997) = 0,00434729$

Niespełnione założenia modelu regresji liniowej o normalności rozkładu reszt oraz braku autokorelacji składnika losowego świadczy o konieczności zastosowania innej metody estymacji niż KMNK.

Diagram 7. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu na skrzyżowaniu [Strykowska X Wojska Polskiego]

Wydruk komputerowy 11. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS
– [Strykowska X Wojska Polskiego]

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01–2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	2,28355	0,353291	6,464	1,05e-07 ***
PAS	1,49130	0,234907	6,348	1,53e-07 ***
Średn. aryt. zm. zależnej	3,952381	Odch. stand. zm. zależnej	2,140804	
Suma kwadratów reszt	93,59798	Błąd standardowy reszt	1,529689	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,501886	Skorygowany R-kwadrat	0,489433	
F(1, 40)	40,30291	Wartość p dla testu F	1,53e-07	
Logarytm wiarygodności	-76,42354	Kryt. inform. Akaike'a	156,8471	
Kryt. bayes. Schwarza	160,3224	Kryt. Hannana-Quinna	158,1209	
Autokorel. reszt - rho1	-0,108573	Stat. Durbina-Watsona	2,083654	

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 2,67634

z wartością $p = P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 2,67634) = 0,262325$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,593376

z wartością $p = 0,743276$

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,462807

z wartością $p = P(F(1,39) > 0,462807) = 0,500334$

Można tutaj zaobserwować silną korelację dodatnią ze współczynnikiem regresji 1,49 co oznacza, że wzrost liczby zdarzeń spowodowanych przekroczeniem prędkości rośnie proporcjonalnie do tego współczynnika. Co więcej, niska wartość statystyki p świadczy o wysokiej istotności zmiennej PAS. Warto zwrócić uwagę na dopasowanie modelu równe 50%, co w porównaniu do innych modeli w jest wynikiem dość wysokim. Wyraz wolny wynoszący 2,28 oznacza, że występują zdarzenia spowodowane innymi przyczynami niż nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu przez kierowców.

Diagram 8. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu na skrzyżowaniu [Strykowska X Wojska Polskiego]

Wydruk komputerowy 12. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PREDKOSC – [Strykowska X Wojska Polskiego]

Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,21344	0,376513	5,879	7,00e-07	***
PREDKOSC	1,17799	0,195363	6,030	4,29e-07	***
Średn.aryt.zm.zależnej	3,952381	Odch.stand.zm.zależnej	2,140804		
Suma kwadratów reszt	98,43353	Błąd standardowy reszt	1,568706		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,476152	Skorygowany R-kwadrat	0,463056		
F(1, 40)	36,35803	Wartość p dla testu F	4,29e-07		
Logarytm wiarygodności	-77,48137	Kryt. inform. Akaike'a	158,9627		
Kryt. bayes. Schwarza	162,4381	Kryt. Hannana-Quinna	160,2366		
Autokorel.reszt - rho1	-0,020455	Stat. Durбина-Watsona	2,034539		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,220257

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,220257) = 0,895719$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 3,18907

z wartością p = 0,203003

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,0163162

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,0163162) = 0,899015$

Przedstawione wyniki świadczą o bardzo wysokiej istotności zmiennej PREDKOSC oraz silnej korelacji dodatniej między zmiennymi. Dopasowanie modelu wynoszące prawie 48% jest wciąż zbyt niskie, ale w porównaniu do innych modeli jest to wynik wyróżniający się.

Diagram 9. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu [Strykowska X Wojska Polskiego]

Wydruk komputerowy 13. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PIERWSZENSTWO – [Strykowska X Wojska Polskiego]

Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	3,27291	0,398085	8,222	3,97e-010	***
PIERWSZENSTWO	1,09761	0,407916	2,691	0,0104	**
Średn.aryt.zm.zależnej	3,952381	Odch.stand.zm.zależnej	2,140804		
Suma kwadratów reszt	159,1056	Błąd standardowy reszt	1,994402		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,153265	Skorygowany R-kwadrat	0,132096		
F(1, 40)	7,240270	Wartość p dla testu F	0,010353		
Logarytm wiarygodności	-87,56528	Kryt. inform. Akaike'a	179,1306		
Kryt. bayes. Schwarza	182,6059	Kryt. Hannana-Quinna	180,4044		
Autokorel.reszt - rho1	-0,081185	Stat. Durbina-Watsona	2,130394		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,565901

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,565901) = 0,753557$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 4,5048

z wartością p = 0,105147

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,257788

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,257788) = 0,614503$

Zmienna PIERWSZENSTWO wykazuje istotność w modelu, jednak nie na najwyższym stopniu. Korelacja dodatnia, lecz niezbyt silna. Współczynnik determinacji wykazuje dopasowanie modelu w zaledwie 15%.

Diagram 10. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości na skrzyżowaniu [Strykowska X Wojska Polskiego]

Wydruk komputerowy 14. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą ODLEGLOSC – [Strykowska X Wojska Polskiego]

Model 4: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	3,88991	0,382255	10,18	1,16e-012 ***
ODLEGLOSC	0,201835	0,600833	0,3359	0,7387
Średn. aryt. zm. zależnej	3,952381	Odch. stand. zm. zależnej	2,140804	
Suma kwadratów reszt	187,3761	Błąd standardowy reszt	2,164348	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,002813	Skorygowany R-kwadrat	-0,022116	
F(1, 40)	0,112846	Wartość p dla testu F	0,738683	
Logarytm wiarygodności	-90,99984	Kryt. inform. Akaike'a	185,9997	
Kryt. bayes. Schwarza	189,4750	Kryt. Hannana-Quinna	187,2735	
Autokorel. reszt - rho1	-0,120726	Stat. Durbina-Watsona	2,214225	

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 2,2176

z wartością p = 0,329954

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 2,02604

z wartością p = P(Chi-kwadrat(2) > 2,02604) = 0,363121

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,576618

z wartością p = P(F(1,39) > 0,576618) = 0,452207

Brak istotności zmiennej ODLEGLOSC w stosunku do zmiennej ZDARZENIA. Minimalne dopasowanie modelu w zaledwie 0,2%. Na wykresie również widoczny jest praktycznie brak zależności.

Diagram 11. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym skręcaniem niezachowaniem na skrzyżowaniu [Strykowska X Wojska Polskiego]

Wydruk komputerowy 15. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
SKRECANIE – [Strykowska X Wojska Polskiego]

Model 5: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	3,67312	0,343786	10,68	2,77e-013 ***
SKRECANIE	1,30323	0,617933	2,109	0,0413 **
Średn.aryt.zm.zależnej	3,952381	Odch.stand.zm.zależnej	2,140804	
Suma kwadratów reszt	169,1011	Błąd standardowy reszt	2,056095	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,100070	Skorygowany R-kwadrat	0,077572	
F(1, 40)	4,447917	Wartość p dla testu F	0,041252	
Logarytm wiarygodności	-88,84479	Kryt. inform. Akaike'a	181,6896	
Kryt. bayes. Schwarza	185,1649	Kryt. Hannana-Quinna	182,9634	
Autokorel.reszt - rho1	-0,166562	Stat. Durbina-Watsona	2,302690	

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,076768

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,076768) = 0,962343$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 3,14216

z wartością p = 0,20782

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 1,14098

z wartością p = $P(F(1,39) > 1,14098) = 0,292013$

Zmienna SKRECANIE wykazuje istotność w modelu, jednak nie na najwyższym stopniu. Widoczna jest korelacja dodatnia, jednakże niezbyt silna. Występuje tutaj dopasowanie modelu w bardzo niskim stopniu – jedynie w 10%.

Wydruk komputerowy 16. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS
– [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]

Model 7: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	1,98022	0,390465	5,071	9,43e-06	***
PAS	1,64209	0,344358	4,769	2,47e-05	***
Średn.aryt.zm.zależnej	3,309524	Odch.stand.zm.zależnej	2,191871		
Suma kwadratów reszt	125,5845	Błąd standardowy reszt	1,771895		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,362438	Skorygowany R-kwadrat	0,346499		
F(1, 40)	22,73900	Wartość p dla testu F	0,000025		
Logarytm wiarygodności	-82,59692	Kryt. inform. Akaike'a	169,1938		
Kryt. bayes. Schwarza	172,6692	Kryt. Hannana-Quinna	170,4677		
Autokorel.reszt - rho1	-0,032783	Stat. Durbina-Watsona	2,031871		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,92314

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,92314) = 0,630293$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 8,94368

z wartością p = 0,0114263

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,0419184

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,0419184) = 0,83884$

Wybór estymacji metodą KMNK okazał się niewłaściwy ze względu na niespełnienie założenia o normalności rozkładu reszt. Świadczy o tym wartość p niższa niż przyjęty poziom istotności 0,05.

Diagram 12. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]

**Wydruk komputerowy 17. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PREDKOSC – [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]**

Model 6: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,05762	0,385326	5,340	3,99e-06	***
PREDKOSC	1,64312	0,353158	4,653	3,56e-05	***
Średn.aryt.zm.zależnej	3,309524	Odch.stand.zm.zależnej	2,191871		
Suma kwadratów reszt	127,8086	Błąd standardowy reszt	1,787516		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,351147	Skorygowany R-kwadrat	0,334926		
F(1, 40)	21,64727	Wartość p dla testu F	0,000036		
Logarytm wiarygodności	-82,96556	Kryt. inform. Akaike'a	169,9311		
Kryt. bayes. Schwarza	173,4065	Kryt. Hannana-Quinna	171,2050		
Autokorel.reszt - rho1	0,149993	Stat. Durbina-Watsona	1,678650		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 2,03597

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 2,03597) = 0,361323$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 3,64484

z wartością p = 0,161634

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,970273

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,970273) = 0,330684$

Zmienna PREDKOSC wykazuje wysoką istotność w przedstawionym modelu. Dopasowanie wynosi jednak 35%, co jest wynikiem niezbyt wysokim jednak wciąż godnym uwagi. Na wykresie widnieje silna korelacja dodatnia.

Diagram 13. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu [Rydzka Śmigłego X Piłsudskiego]

Wydruk komputerowy 18. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PIERWSZENSTWO – [Rydzia Śmigłego X Piłsudskiego]

Model 5: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01–2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,37871	0,341364	6,968	2,08e-08	***
PIERWSZENSTWO	1,39623	0,301054	4,638	3,73e-05	***
Średn.aryt.zm.zależnej	3,309524	Odch.stand.zm.zależnej	2,191871		
Suma kwadratów reszt	128,0957	Błąd standardowy reszt	1,789523		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,349689	Skorygowany R-kwadrat	0,333432		
F(1, 40)	21,50908	Wartość p dla testu F	0,000037		
Logarytm wiarygodności	-83,01268	Kryt. inform. Akaike'a	170,0254		
Kryt. bayes. Schwarza	173,5007	Kryt. Hannana-Quinna	171,2992		
Autokorel.reszt - rho1	0,018975	Stat. Durbina-Watsona	1,931228		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,842071

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,842071) = 0,656367$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 5,29228

z wartością p = 0,0709245

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,0148722

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,0148722) = 0,903564$

Ponownie zaobserwowano tutaj dopasowanie modelu w 35%. Wysoka istotność zmiennej PIERWSZENSTWO, z korelacją dodatnią między zmienną ZDARZENIA.

Diagram 14. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym skręcaniem na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]

Wydruk komputerowy19. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
SKRECANIE – [Rydzia Śmigłego X Piłsudskiego]

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,82968	0,396007	7,146	1,18e-08	***
SKRECANIE	1,18550	0,560038	2,117	0,0405	**
Średn.aryt.zm.zależnej	3,309524	Odch.stand.zm.zależnej	2,191871		
Suma kwadratów reszt	177,1332	Błąd standardowy reszt	2,104360		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,100738	Skorygowany R-kwadrat	0,078256		
F(1, 40)	4,480914	Wartość p dla testu F	0,040545		
Logarytm wiarygodności	-89,81930	Kryt. inform. Akaike'a	183,6386		
Kryt. bayes. Schwarza	187,1139	Kryt. Hannana-Quinna	184,9125		
Autokorel.reszt - rho1	-0,121888	Stat. Durbina-Watsona	2,235635		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennosc wariacji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,134669

z wartością $p = P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,134669) = 0,934882$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 3,91641

z wartością $p = 0,141112$

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,598201

z wartością $p = P(F(1,39) > 0,598201) = 0,443928$

Zmienna SKRECANIE wykazuje istotność w modelu, jednakże nie na najwyższym poziomie. Współczynnik determinacji wynoszący 10% oznacza bardzo słabe dopasowanie modelu.

Diagram 15. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]

Wydruk komputerowy 20. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
ODLEGLOSC – [Rydzia Śmigłego X Piłsudskiego]

Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,76027	0,379338	7,277	7,75e-09	***
ODLEGLOSC	1,44178	0,549713	2,623	0,0123	**
Średn.arytm.zm.zależnej	3,309524	Odch.stand.zm.zależnej	2,191871		
Suma kwadratów reszt	168,0719	Błąd standardowy reszt	2,049829		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,146740	Skorygowany R-kwadrat	0,125408		
F(1, 40)	6,879025	Wartość p dla testu F	0,012281		
Logarytm wiarygodności	-88,71659	Kryt. inform. Akaike'a	181,4332		
Kryt. bayes. Schwarza	184,9085	Kryt. Hannana-Quinna	182,7070		
Autokorel.reszt - rho1	-0,258095	Stat. Durbina-Watsona	2,502083		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 1,13726

z wartością p = P(Chi-kwadrat(2) > 1,13726) = 0,5663

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 4,01656

z wartością p = 0,13422

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 2,91937

z wartością p = P(F(1,39) > 2,91937) = 0,0954706

Wykazano istotność zmiennej ODLEGLOSC, jednak nie na najwyższym poziomie. Dopasowanie modelu w 14% jest statystycznie niezadowalające.

Diagram 16. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym omijaniem na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]

**Wydruk komputerowy 21. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
OMIJANIE – [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]**

Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,73485	0,332709	8,220	3,99e-010	***
OMIJANIE	2,01136	0,539050	3,731	0,0006	***
Średn.aryt.zm.zależnej	3,309524	Odch.stand.zm.zależnej	2,191871		
Suma kwadratów reszt	146,1174	Błąd standardowy reszt	1,911265		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,258198	Skorygowany R-kwadrat	0,239652		
F(1, 40)	13,92271	Wartość p dla testu F	0,000592		
Logarytm wiarygodności	-85,77698	Kryt. inform. Akaike'a	175,5540		
Kryt. bayes. Schwarza	179,0293	Kryt. Hannana-Quinna	176,8278		
Autokorel.reszt - rho1	-0,079473	Stat. Durbina-Watsona	2,135295		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,650064

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,650064) = 0,722504$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 2,39291

z wartością p = 0,302264

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,246924

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,246924) = 0,622039$

Widoczna tutaj jest wysoka istotność zmiennej OMIJANIE w modelu dzięki niskiej wartości statystyki p . Na wykresie można zauważyć korelację dodatnią między zmiennymi. Dopasowanie modelu w 25% jest jednak niewystarczające.

Diagram 17. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu [Mickiewicza X Żeromskiego]

**Wydruk komputerowy 22. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
SYGNALIZACJA – [Mickiewicza X Żeromskiego]**

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01–2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	1,86945	0,284965	6,560	7,72e-08	***
SYGNALIZACJA	1,05359	0,120987	8,708	8,90e-011	***
Średn.aryt.zm.zależnej	3,500000	Odch.stand.zm.zależnej	2,340002		
Suma kwadratów reszt	77,52455	Błąd standardowy reszt	1,392162		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,654679	Skorygowany R-kwadrat	0,646046		
F(1, 40)	75,83428	Wartość p dla testu F	8,90e-11		
Logarytm wiarygodności	-72,46684	Kryt. inform. Akaike'a	148,9337		
Kryt. bayes. Schwarza	152,4090	Kryt. Hannana-Quinna	150,2075		
Autokorel.reszt - rho1	0,147490	Stat. Durbina-Watsona	1,693875		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,081688

z wartością $p = P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,081688) = 0,959979$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 2,80026

z wartością $p = 0,246565$

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,879789

z wartością $p = P(F(1,39) > 0,879789) = 0,354032$

W przedstawionym modelu zmienność liczby wszystkich incydentów drogowych w badanym okresie w 65% wyjaśnia zmienność zdarzeń spowodowanych wyłącznie nieprzestrzeganiem sygnalizacji świetlnej przez kierowców. Zmienna SYGNALIZACJA jest istotna statystycznie, czego wyrazem jest statystyka p poniżej 0,01. Na wydruku 22 wyraźna jest korelacja dodatnia między obiema zmiennymi. Potwierdza to także dodatni współczynnik regresji liniowej wynoszący 1,05. Wyraz wolny wynoszący 1,86 oznacza, że występują zdarzenia spowodowane innymi przyczynami niż nieprzestrzeganie sygnalizacji świetlnej przez kierowców.

Wydruk komputerowy 23. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS
– [Mickiewicza X Żeromskiego]

Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	3,12857	0,482468	6,485	9,86e-08	***
PAS	0,557143	0,482468	1,155	0,2550	
Średn.aryt.zm.zależnej	3,500000	Odch.stand.zm.zależnej	2,340002		
Suma kwadratów reszt	217,2571	Błąd standardowy reszt	2,330543		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,032262	Skorygowany R-kwadrat	0,008069		
F(1, 40)	1,333509	Wartość p dla testu F	0,255034		
Logarytm wiarygodności	-94,10707	Kryt. inform. Akaike'a	192,2141		
Kryt. bayes. Schwarza	195,6895	Kryt. Hannana-Quinna	193,4880		
Autokorel.reszt - rho1	0,279732	Stat. Durbina-Watsona	1,428911		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 1,70365

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 1,70365) = 0,426636$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 6,99984

z wartością p = 0,0301998

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 3,30614

z wartością p = $P(F(1,39) > 3,30614) = 0,076708$

Model nie spełnia podstawowych założeń modelu regresji. Dowodzi tego brak rozkładu normalnego składnika losowego po przeprowadzeniu testu, gdzie wartość p jest niższa niż przyjęty poziom istotności 0,05.

Wydruk komputerowy 24. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PIERWSZENSTWO – [Mickiewicza X Żeromskiego]

Model 4: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,36957	0,395468	5,992	4,85e-07	***
PIERWSZENSTWO	1,82609	0,415762	4,392	8,02e-05	***
Średn.aryt.zm.zależnej	3,500000	Odch.stand.zm.zależnej	2,340002		
Suma kwadratów reszt	151,4565	Błąd standardowy reszt	1,945871		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,325361	Skorygowany R-kwadrat	0,308495		
F(1, 40)	19,29094	Wartość p dla testu F	0,000080		
Logarytm wiarygodności	-86,53063	Kryt. inform. Akaike'a	177,0613		
Kryt. bayes. Schwarz	180,5366	Kryt. Hannana-Quinna	178,3351		
Autokorel.reszt - rho1	0,199345	Stat. Durbina-Watsona	1,581268		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 7,60004

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 7,60004) = 0,0223703$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 3,51191

z wartością p = 0,172742

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 1,57718

z wartością p = $P(F(1,39) > 1,57718) = 0,216639$

Model estymowany KMNK nie spełnia podstawowego założenia modelu regresji o homoskedastyczności reszt. Występuje tutaj zmienność wariancji resztowej, należy zatem użyć innej metody estymacji.

Diagram 18. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu na skrzyżowaniu [Mickiewicza X Żeromskiego]

**Wydruk komputerowy 25. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PREDKOSC – [Mickiewicza X Żeromskiego]**

Model 5: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01–2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	3,05508	0,416685	7,332	6,50e-09	***
PREDKOSC	0,934322	0,477373	1,957	0,0573	*
Średn.aryt.zm.zależnej	3,500000	Odch.stand.zm.zależnej	2,340002		
Suma kwadratów reszt	204,8792	Błąd standardowy reszt	2,263179		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,087398	Skorygowany R-kwadrat	0,064583		
F(1, 40)	3,830698	Wartość p dla testu F	0,057326		
Logarytm wiarygodności	-92,87519	Kryt. inform. Akaike'a	189,7504		
Kryt. bayes. Schwarza	193,2257	Kryt. Hannana-Quinna	191,0242		
Autokorel.reszt - rho1	0,384421	Stat. Durbina-Watsona	1,210584		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,168165

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,168165) = 0,919355$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 4,44593

z wartością p = 0,108288

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 7,04959

z wartością p = $P(F(1,39) > 7,04959) = 0,0114201$

Występująca autokorelacja składnika losowego uniemożliwia analizowanie wyników estymowanych metodą KMNK.

Diagram 19. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości na skrzyżowaniu [Mickiewicza X Żeromskiego]

Wydruk komputerowy 26. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą ODLEGLOSC – [Mickiewicza X Żeromskiego]

Model 6: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	3,17647	0,389019	8,165	4,72e-010	***
ODLEGLOSC	1,69853	0,891353	1,906	0,0639	*
Średn.arytm.zm.zależnej	3,500000	Odch.stand.zm.zależnej	2,340002		
Suma kwadratów reszt	205,8162	Błąd standardowy reszt	2,268348		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,083224	Skorygowany R-kwadrat	0,060305		
F(1, 40)	3,631167	Wartość p dla testu F	0,063912		
Logarytm wiarygodności	-92,97101	Kryt. inform. Akaike'a	189,9420		
Kryt. bayes. Schwarza	193,4174	Kryt. Hannana-Quinna	191,2159		
Autokorel.reszt - rho1	0,168409	Stat. Durbina-Watsona	1,651997		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,433939

z wartością p = P(Chi-kwadrat(1) > 0,433939) = 0,510063

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 5,98725

z wartością p = 0,0501055

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 1,17115

z wartością p = P(F(1,39) > 1,17115) = 0,285811

Na wykresie widnieje dość silna korelacja dodatnia z współczynnikiem regresji równym 1,7. Zmienna ODLEGLOSC jest jednak istotna na najniższym poziomie. Dopasowanie modelu w zaledwie 8%.

Diagram 20. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Sikorskiego]

**Wydruk komputerowy 27. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
SYGNALIZACJA – [Włóknarzy X Sikorskiego]**

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	1,67528	0,276447	6,060	3,89e-07 ***
SYGNALIZACJA	1,30627	0,193191	6,762	4,03e-08 ***
Średn.aryt.zm.zależnej	2,857143	Odch.stand.zm.zależnej	2,006957	
Suma kwadratów reszt	77,06273	Błąd standardowy reszt	1,388009	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,533357	Skorygowany R-kwadrat	0,521691	
F(1, 40)	45,71866	Wartość p dla testu F	4,03e-08	
Logarytm wiarygodności	-72,34137	Kryt. inform. Akaike'a	148,6827	
Kryt. bayes. Schwarz	152,1581	Kryt. Hannana-Quinna	149,9566	
Autokorel.reszt - rho1	0,099397	Stat. Durbina-Watsona	1,774412	

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 6,1447

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 6,1447) = 0,0463121$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 2,85849

z wartością p = 0,23949

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,386699

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,386699) = 0,537658$

Przeprowadzenie testów na spełnienie podstawowych założeń modelu regresji liniowej wykazało, iż w przedstawionym modelu występuje zmienność wariancji resztowej – heteroskedastyczność. Oznacza to, że należy zastosować inną metodę estymacji niż zastosowana klasyczna metoda najmniejszych kwadratów.

Diagram 21. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Sikorskiego]

Wydruk komputerowy 28. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PIERWSZENSTWO – [Włókniarzy X Sikorskiego]

Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,03774	0,269926	7,549	3,26e-09	***
PIERWSZENSTWO	1,07547	0,184394	5,832	8,13e-07	***
Średn.aryt.zm.zależnej	2,857143	Odch.stand.zm.zależnej	2,006957		
Suma kwadratów reszt	89,24528	Błąd standardowy reszt	1,493697		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,459587	Skorygowany R-kwadrat	0,446077		
F(1, 40)	34,01752	Wartość p dla testu F	8,13e-07		
Logarytm wiarygodności	-75,42352	Kryt. inform. Akaike'a	154,8470		
Kryt. bayes. Schwarza	158,3224	Kryt. Hannana-Quinna	156,1209		
Autokorel.reszt - rho1	-0,061582	Stat. Durbina-Watsona	2,002354		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 2,98903

z wartością $p = P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 2,98903) = 0,224358$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,836719

z wartością $p = 0,658126$

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,135779

z wartością $p = P(F(1,39) > 0,135779) = 0,714507$

Dopasowanie modelu wynosi tutaj 45%, ze zmienną PIERWSZENSTWO, która wykazuje istotność na najwyższym poziomie. Na wykresie widnieje korelacja dodatnia.

Wydruk komputerowy 29. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PREDKOSC – [Włóknarzy X Sikorskiego]

Model 4: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01–2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,50174	0,395417	6,327	1,64e-07	***
PREDKOSC	0,481507	0,339424	1,419	0,1638	
Średn.aryt.zm.zależnej	2,857143	Odch.stand.zm.zależnej	2,006957		
Suma kwadratów reszt	157,2324	Błąd standardowy reszt	1,982627		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,047901	Skorygowany R-kwadrat	0,024098		
F(1, 40)	2,012430	Wartość p dla testu F	0,163760		
Logarytm wiarygodności	-87,31658	Kryt. inform. Akaike'a	178,6332		
Kryt. bayes. Schwarza	182,1085	Kryt. Hannana-Quinna	179,9070		
Autokorel.reszt - rho1	0,341512	Stat. Durbina-Watsona	1,307198		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennosc wariacji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,740189

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,740189) = 0,690669$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 13,6142

z wartością p = 0,00110588

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 5,03198

z wartością p = $P(F(1,39) > 5,03198) = 0,0306376$

Model nie spełnia podstawowych założeń modelu regresji liniowej po estymacji metodą KMNK. W powyższym przypadku nie spełnione są założenia dotyczące normalności rozkładu reszt oraz braku autokorelacji składnika losowego. W kolejnym kroku należałoby zastosować inną, odpowiednią metodę estymacji.

**Wydruk komputerowy 30. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
SKRECANIE – [Włókniarzy X Sikorskiego]**

Model 5: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,60707	0,336938	7,738	1,80e-09	***
SKRECANIE	0,954813	0,563805	1,694	0,0981	*
Średn.aryt.zm.zależnej	2,857143	Odch.stand.zm.zależnej	2,006957		
Suma kwadratów reszt	154,0943	Błąd standardowy reszt	1,962742		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,066903	Skorygowany R-kwadrat	0,043576		
F(1, 40)	2,867998	Wartość p dla testu F	0,098132		
Logarytm wiarygodności	-86,89322	Kryt. inform. Akaike'a	177,7864		
Kryt. bayes. Schwarza	181,2618	Kryt. Hannana-Quinna	179,0603		
Autokorel.reszt - rho1	0,266162	Stat. Durbina-Watsona	1,460397		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 1,08317

z wartością $p = P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 1,08317) = 0,581824$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 9,72401

z wartością $p = 0,00773495$

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 2,9336

z wartością $p = P(F(1,39) > 2,9336) = 0,094695$

Po przeprowadzeniu testów sprawdzających spełnienie założeń modelu regresji widoczne jest niespełnienie założenia o normalności rozkładu reszt. Wyniki estymacji metodą KMNK nie nadają się zatem do dalszych analiz.

Wydruk komputerowy 31. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS
– [Włókniarzy X Sikorskiego]

Model 7: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	2,88235	0,348346	8,274	3,37e-010 ***
PAS	-0,132353	0,798162	-0,1658	0,8691
Średn.aryt.zm.zależnej	2,857143	Odch.stand.zm.zależnej	2,006957	
Suma kwadratów reszt	165,0294	Błąd standardowy reszt	2,031191	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,000687	Skorygowany R-kwadrat	-0,024296	
F(1, 40)	0,027497	Wartość p dla testu F	0,869132	
Logarytm wiarygodności	-88,33295	Kryt. inform. Akaike'a	180,6659	
Kryt. bayes. Schwarza	184,1412	Kryt. Hannana-Quinna	181,9398	
Autokorel.reszt - rho1	0,246412	Stat. Durbina-Watsona	1,491238	

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,798503

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(1) > 0,798503) = 0,371541$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 8,36526

z wartością p = 0,0152583

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 2,60118

z wartością p = $P(F(1,39) > 2,60118) = 0,114848$

Po przeprowadzeniu testu na normalność rozkładu składnika losowego, wartość p osiąga wartość niższą niż przyjęty poziom istotności (0,05). Hipoteza zero-
wa jest zatem odrzucona na rzecz alternatywnej. Należy zastosować inną metodę estymacji.

**Wydruk komputerowy 32. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PREDKOSC – [Włóknarzy X Limanowskiego]**

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	2,26134	0,284724	7,942	9,47e-010 ***
PREDKOSC	0,667387	0,240228	2,778	0,0083 ***
Średn.aryt.zm.zależnej	2,785714	Odch.stand.zm.zależnej	1,490387	
Suma kwadratów reszt	76,34125	Błąd standardowy reszt	1,381496	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,161743	Skorygowany R-kwadrat	0,140787	
F(1, 40)	7,718069	Wartość p dla testu F	0,008285	
Logarytm wiarygodności	-72,14384	Kryt. inform. Akaike'a	148,2877	
Kryt. bayes. Schwarza	151,7630	Kryt. Hannana-Quinna	149,5615	
Autokorel.reszt - rho1	-0,111229	Stat. Durbina-Watsona	2,203185	

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,0914783

z wartością p = P(Chi-kwadrat(2) > 0,0914783) = 0,955291

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 7,71215

z wartością p = 0,0211509

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,491487

z wartością p = P(F(1,39) > 0,491487) = 0,487427

Hipoteza zerowa mówiąca o normalności rozkładu składnika losowego zostaje odrzucona na rzecz alternatywnej. Dowodzi temu zbyt niska wartość p równa 0,02.

Diagram 22. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu na skrzyżowaniu [Włóknarzy X Limanowskiego]

Wydruk komputerowy 33. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS
– [Włókniarzy X Limanowskiego]

Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01–2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,28333	0,231968	9,843	3,04e-012	***
PAS	0,879167	0,216986	4,052	0,0002	***
Średn.aryt.zm.zależnej	2,785714	Odch.stand.zm.zależnej	1,490387		
Suma kwadratów reszt	64,57083	Błąd standardowy reszt	1,270540		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,290987	Skorygowany R-kwadrat	0,273262		
F(1, 40)	16,41645	Wartość p dla testu F	0,000227		
Logarytm wiarygodności	-68,62738	Kryt. inform. Akaike'a	141,2548		
Kryt. bayes. Schwarza	144,7301	Kryt. Hannana-Quinna	142,5286		
Autokorel.reszt - rho1	-0,061009	Stat. Durbina-Watsona	2,108587		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,759538

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,759538) = 0,684019$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 2,41239

z wartością p = 0,299334

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,149251

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,149251) = 0,701352$

Na wydruku 33 widoczna jest wysoka istotność zmiennej PAS, jak również korelacja dodatnia. Współczynnik determinacji równy 29% świadczy o dość słabym dopasowaniu modelu.

Diagram 23. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu [Włóknarzy X Limanowskiego]

Wydruk komputerowy 34. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
PIERWSZENSTWO – [Włókniarzy X Limanowskiego]

Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p
const	2,82609	0,306504	9,220	1,90e-011 ***
PIERWSZENSTWO	-0,0652174	0,322233	-0,2024	0,8406
Średn.aryt.zm.zależnej	2,785714	Odch.stand.zm.zależnej	1,490387	
Suma kwadratów reszt	90,97826	Błąd standardowy reszt	1,508130	
Wsp. determ. R-kwadrat	0,001023	Skorygowany R-kwadrat	-0,023951	
F(1, 40)	0,040963	Wartość p dla testu F	0,840636	
Logarytm wiarygodności	-75,82739	Kryt. inform. Akaike'a	155,6548	
Kryt. bayes. Schwarza	159,1301	Kryt. Hannana-Quinna	156,9286	
Autokorel.reszt - rho1	-0,212371	Stat. Durbina-Watsona	2,390598	

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 5,83335

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 5,83335) = 0,0541133$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 4,06648

z wartością p = 0,130911

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 1,84777

z wartością p = $P(F(1,39) > 1,84777) = 0,181852$

Na wydruku 34 widoczny jest jedyny przypadek korelacji ujemnej między zmiennymi – jednakże wciąż bardzo słabej. Nie mniej jednak zmienna PIERWSZENSTWO jest istotna w modelu. A sam model jest dopasowany na poziomie zbliżonym do 0.

Diagram 24. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Limanowskiego]

**Wydruk komputerowy 35. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
ODLEGLOSC – [Włóknarzy X Limanowskiego]**

Model 4: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,50459	0,250343	10,00	1,91e-012	***
ODLEGLOSC	0,908257	0,393491	2,308	0,0262	**
Średn.aryt.zm.zależnej	2,785714	Odch.stand.zm.zależnej	1,490387		
Suma kwadratów reszt	80,36697	Błąd standardowy reszt	1,417453		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,117539	Skorygowany R-kwadrat	0,095478		
F(1, 40)	5,327789	Wartość p dla testu F	0,026240		
Logarytm wiarygodności	-73,22303	Kryt. inform. Akaike'a	150,4461		
Kryt. bayes. Schwarza	153,9214	Kryt. Hannana-Quinna	151,7199		
Autokorel.reszt - rho1	-0,131363	Stat. Durbina-Watsona	2,202751		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmiennność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 2,99237

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 2,99237) = 0,223983$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 3,71916

z wartością p = 0,155738

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 0,672515

z wartością p = $P(F(1,39) > 0,672515) = 0,41716$

Zmienna ODLEGLOSC jest istotna w modelu ,ale nie w najwyższym stopniu. Model jest jednak dopasowany jedynie w 11%. Występuje tutaj umiarkowana korelacja dodatnia.

Diagram 25. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu [Włóknarzy X Limanowskiego]

**Wydruk komputerowy 36. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą
SYGNALIZACJA – [Włókniarzy X Limanowskiego]**

Model 5: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2013:01-2016:06 (N = 42)
Zmienna zależna: ZDARZENIA

	współczynnik	błąd standardowy	t-Studenta	wartość p	
const	2,20408	0,221924	9,932	2,35e-012	***
SYGNALIZACJA	1,16327	0,243106	4,785	2,34e-05	***
Średn. aryt. zm. zależnej	2,785714	Odch. stand. zm. zależnej	1,490387		
Suma kwadratów reszt	57,91837	Błąd standardowy reszt	1,203312		
Wsp. determ. R-kwadrat	0,364034	Skorygowany R-kwadrat	0,348134		
F(1, 40)	22,89641	Wartość p dla testu F	0,000023		
Logarytm wiarygodności	-66,34408	Kryt. inform. Akaike'a	136,6882		
Kryt. bayes. Schwarz	140,1635	Kryt. Hannana-Quinna	137,9620		
Autokorel. reszt - rho1	-0,232877	Stat. Durbina-Watsona	2,351850		

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej)

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 0,315762

z wartością p = $P(\text{Chi-kwadrat}(2) > 0,315762) = 0,853952$

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 1,8541

z wartością p = 0,395719

Test LM na autokorelację rzędu 1 -

Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 2,12837

z wartością p = $P(F(1,39) > 2,12837) = 0,152602$

Na wydruku widoczna jest dość silna korelacja dodatnia między zmiennymi. Co więcej, zmienna SYGNALIZACJA jest istotna w modelu na najwyższym poziomie dzięki bardzo niskiej wartości statystyki p. Współczynnik R^2 wynosi jednak jedynie 36%, co nie jest zadowalającym wynikiem.

WYKAZY

Tabel

Tabela 1.	Wykaz najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Łodzi.	21
Tabela 2.	Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] do liczby zdarzeń w całym mieście.	27
Tabela 3.	Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] do liczby przyczyn występujących w całym mieście.	28
Tabela 4.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016.	29
Tabela 5.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013.	30
Tabela 6.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014.	30
Tabela 7.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015.	31
Tabela 8.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016.	32
Tabela 9.	Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście.	37
Tabela 10.	Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście.	38
Tabela 11.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016.	39
Tabela 12.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013.	40
Tabela 13.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014.	41
Tabela 14.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015.	42
Tabela 15.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016.	43
Tabela 16.	Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście.	49
Tabela 17.	Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście.	50

Tabela 18.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016	51
Tabela 19.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013	52
Tabela 20.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014	52
Tabela 21.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015	53
Tabela 22.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016	53
Tabela 23.	Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście	59
Tabela 24.	Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście	61
Tabela 25.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016	62
Tabela 26.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013	63
Tabela 27.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014	64
Tabela 28.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015	65
Tabela 29.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego] X [Piłsudskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016	66
Tabela 30.	Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście	71
Tabela 31.	Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście	72
Tabela 32.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016	73
Tabela 33.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013	73
Tabela 34.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014	74
Tabela 35.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015	75
Tabela 36.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016	75
Tabela 37.	Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście	80
Tabela 38.	Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] w stosunku do liczby przyczyn występujących w całym mieście	81
Tabela 39.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016	82
Tabela 40.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013	82
Tabela 41.	Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014	83

Tabela 42. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015	84
Tabela 43. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.12.2016	84
Tabela 44. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście.	89
Tabela 45. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście	90
Tabela 46. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–30.06.2016	91
Tabela 47. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2013–31.12.2013	92
Tabela 48. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2014–31.12.2014	92
Tabela 49. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2015–31.12.2015	93
Tabela 50. Przyczyny wypadków i kolizji na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] oraz ich liczba w okresie 01.01.2016–30.06.2016	94

Wykresów

Wykres 1. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian	27
Wykres 2. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Paderewskiego] X [Pabianicka] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian	28
Wykres 3. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Paderewskiego] X [Pabianicka]	32
Wykres 4. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Paderewskiego] X [Pabianicka]	33
Wykres 5. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Paderewskiego] X [Pabianicka]	33
Wykres 6. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami [Paderewskiego] X [Pabianicka]	33
Wykres 7. Przyczyny zdarzeń drogowych [Paderewskiego] X [Pabianicka]	33
Wykres 8. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] w stosunku do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian	38
Wykres 9. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Bandurskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian	39
Wykres 10. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Włókniarzy] X [Bandurskiego]	43
Wykres 11. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Włókniarzy] X [Bandurskiego]	44
Wykres 12. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Włókniarzy] X [Bandurskiego]	44
Wykres 13. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami [Włókniarzy] X [Bandurskiego]	45
Wykres 14. Przyczyny zdarzeń drogowych [Włókniarzy] X [Bandurskiego]	45
Wykres 15. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian	49

Wykres 16. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Strykowska] X [Wojska Polskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian	50
Wykres 17. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Strykowska] X [Wojska Polskiego]	54
Wykres 18. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Strykowska] X [Wojska Polskiego]	54
Wykres 19. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Strykowska] X [Wojska Polskiego]	55
Wykres 20. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami [Strykowska] X [Wojska Polskiego]	55
Wykres 21. Przyczyny zdarzeń drogowych [Strykowska] X [Wojska Polskiego]	56
Wykres 22. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Rydzka Śmigłego] X [Piłsudskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian	61
Wykres 23. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Rydzka Śmigłego] X [Piłsudskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian	62
Wykres 24. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]	67
Wykres 25. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]	67
Wykres 26. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]	67
Wykres 27. Nieprawidłowe skręcanie [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]	68
Wykres 28. Nieprawidłowe omijanie [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]	68
Wykres 29. Przyczyny zdarzeń drogowych [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego]	68
Wykres 30. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian	71
Wykres 31. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Mickiewicza] X [Żeromskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian	72
Wykres 32. Sygnalizacja świetlna łącznie [Mickiewicza] X [Żeromskiego]	76
Wykres 33. Nieprawidłowe: zmienianie pasa ruchu [Mickiewicza] X [Żeromskiego]	76
Wykres 34. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Mickiewicza] X [Żeromskiego]	77
Wykres 35. Przyczyny zdarzeń drogowych [Mickiewicza] X [Żeromskiego]	77
Wykres 36. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian	80
Wykres 37. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Sikorskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian	81
Wykres 38. Sygnalizacja świetlna łącznie [Włókniarzy] X [Sikorskiego]	85
Wykres 39. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Włókniarzy] X [Sikorskiego]	86
Wykres 40. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Włókniarzy] X [Sikorskiego]	86
Wykres 41. Nieprawidłowe skręcanie [Włókniarzy] X [Sikorskiego]	86
Wykres 42. Przyczyny zdarzeń drogowych [Włókniarzy] X [Sikorskiego]	87
Wykres 43. Wskaźnik 1 – stosunek liczby zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] do liczby zdarzeń w całym mieście – dynamika zmian	89
Wykres 44. Wskaźnik 2 – stosunek liczby przyczyn zdarzeń drogowych występujących na skrzyżowaniu [Włókniarzy] X [Limanowskiego] do liczby przyczyn występujących w całym mieście – dynamika zmian	90
Wykres 45. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu [Włókniarzy] X [Limanowskiego]	94

Wykres 46. Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu [Włókniarzy] X [Limanowskiego]	95
Wykres 47. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu [Włókniarzy] X [Limanowskiego]	95
Wykres 48. Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej [Włókniarzy] X [Limanowskiego] . . .	96
Wykres 49. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami [Włókniarzy] X [Limanowskiego]	96
Wykres 50. Przyczyny zdarzeń drogowych [Włókniarzy] X [Limanowskiego]	97

Map

Mapa 1. Schemat skrzyżowania [Paderewskiego] X [Pabianicka] – plan sytuacyjny i punkty kolizji	26
Mapa 2. Propozycja zmiany organizacji ruchu nr 2 – [Paderewskiego] X [Pabianicka]	35
Mapa 3. Schemat skrzyżowania [Włókniarzy] X [Bandurskiego] – plan sytuacyjny i punkty kolizji	37
Mapa 4. Propozycja zmiany organizacji ruchu nr 1 – [Włókniarzy] X [Bandurskiego]	47
Mapa 5. Schemat skrzyżowania [Strykowska] X [Wojska Polskiego] – plan sytuacyjny i punkty kolizji	48
Mapa 6. Schemat skrzyżowania [Śmigłego Rydza] X [Piłsudskiego] – plan sytuacyjny i punkty kolizji	60
Mapa 7. Schemat skrzyżowania [Mickiewicza] X [Żeromskiego]	70
Mapa 8. Schemat skrzyżowania [Włókniarzy] X [Sikorskiego] – plan sytuacyjny i punkty kolizji .	79
Mapa 9. Schemat skrzyżowania [Włókniarzy] X [Limanowskiego] – plan sytuacyjny i punkty kolizji	88

Rysunków

Rysunek 1. Rondo turbinowe	13
Rysunek 2. Fragment mapy miasta Łódź, z zaznaczonymi stacjami roweru publicznego	16
Rysunek 3. Dane dotyczące stanu BRD w obrębie fotoradarów stacjonarnych GITD (za okres styczeń 2008–listopad 2014).	20
Rysunek 4. Północna część skrzyżowania z rondem	57
Rysunek 5. Południowa część skrzyżowania z rondem	58

Zdjęć

Zdjęcie 1. Projekt Woonerfu na ulicy Pogonowskiego w Łodzi, przedstawiony w ramach budżetu obywatelskiego 2016.	19
---	----

Diagramów

Diagram 1. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu na skrzyżowaniu [Paderewskiego X Pabianicka]	109
--	-----

Diagram 2.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu na skrzyżowaniu [Paderewskiego X Pabianicka]	111
Diagram 3.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu [Paderewskiego X Pabianicka]	113
Diagram 4.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości na skrzyżowaniu [Paderewskiego X Pabianicka]	115
Diagram 5.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym omijaniem na skrzyżowaniu [Paderewskiego X Pabianicka]	117
Diagram 6.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Bandurskiego]	119
Diagram 7.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu na skrzyżowaniu [Strykowska X Wojska Polskiego]	125
Diagram 8.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu na skrzyżowaniu [Strykowska X Wojska Polskiego]	127
Diagram 9.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu [Strykowska X Wojska Polskiego]	129
Diagram 10.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości na skrzyżowaniu [Strykowska X Wojska Polskiego]	131
Diagram 11.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym skręcaniem niezachowaniem na skrzyżowaniu [Strykowska X Wojska Polskiego]	133
Diagram 12.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	136
Diagram 13.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	138
Diagram 14.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym skręcaniem na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	140
Diagram 15.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	142
Diagram 16.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym omijaniem na skrzyżowaniu [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	144
Diagram 17.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu [Mickiewicza X Żeromskiego]	146
Diagram 18.	Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu na skrzyżowaniu [Mickiewicza X Żeromskiego]	150

Diagram 19. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości na skrzyżowaniu [Mickiewicza X Żeromskiego]	152
Diagram 20. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Sikorskiego]	154
Diagram 21. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Sikorskiego]	156
Diagram 22. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Limanowskiego]	162
Diagram 23. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Limanowskiego]	164
Diagram 24. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Limanowskiego]	166
Diagram 25. Wykres rozrzutu między liczbą wszystkich zdarzeń drogowych a liczbą zdarzeń drogowych spowodowanych niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu [Włókniarzy X Limanowskiego]	168

Wydruków komputerowych

Wydruk komputerowy 1. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PREDKOSC – [Paderewskiego X Pabianicka]	110
Wydruk komputerowy 2. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS – [Paderewskiego X Pabianicka]	112
Wydruk komputerowy 3. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PIERWSZENSTWO [Paderewskiego X Pabianicka]	114
Wydruk komputerowy 4. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą ODLEGLOSC – [Paderewskiego X Pabianicka]	116
Wydruk komputerowy 5. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą OMIJANIE – [Paderewskiego X Pabianicka]	118
Wydruk komputerowy 6. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PREDKOSC – [Włókniarzy X Bandurskiego]	120
Wydruk komputerowy 7. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PIERWSZENSTWO – [Włókniarzy X Bandurskiego]	121
Wydruk komputerowy 8. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS – [Włókniarzy X Bandurskiego]	122
Wydruk komputerowy 9. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą ODLEGLOSC – [Włókniarzy X Bandurskiego]	123
Wydruk komputerowy 10. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą OMIJANIE – [Włókniarzy X Bandurskiego]	124
Wydruk komputerowy 11. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą pas – [Strykowska X Wojska Polskiego]	126
Wydruk komputerowy 12. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PREDKOSC – [Strykowska X Wojska Polskiego]	128

Wydruk komputerowy 13. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PIERWSZENSTWO – [Strykowska X Wojska Polskiego]	130
Wydruk komputerowy 14. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą ODLEGLOSC – [Strykowska X Wojska Polskiego]	132
Wydruk komputerowy 15. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą SKRECANIE – [Strykowska X Wojska Polskiego]	134
Wydruk komputerowy 16. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS – [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	135
Wydruk komputerowy 17. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PREDKOSC – [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	137
Wydruk komputerowy 18. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PIERWSZENSTWO – [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	139
Wydruk komputerowy 19. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą SKRECANIE – [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	141
Wydruk komputerowy 20. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą ODLEGLOSC – [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	143
Wydruk komputerowy 21. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą OMIJANIE – [Rydza Śmigłego X Piłsudskiego]	145
Wydruk komputerowy 22. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą SYGNALIZACJA – [Mickiewicza X Żeromskiego]	147
Wydruk komputerowy 23. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS – [Mickiewicza X Żeromskiego]	148
Wydruk komputerowy 24. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PIERWSZENSTWO – [Mickiewicza X Żeromskiego]	149
Wydruk komputerowy 25. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PREDKOSC – [Mickiewicza X Żeromskiego]	151
Wydruk komputerowy 26. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą ODLEGLOSC – [Mickiewicza X Żeromskiego]	153
Wydruk komputerowy 27. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą SYGNALIZACJA – [Włókniarzy X Sikorskiego]	155
Wydruk komputerowy 28. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PIERWSZENSTWO – [Włókniarzy X Sikorskiego]	157
Wydruk komputerowy 29. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PREDKOSC – [Włókniarzy X Sikorskiego]	158
Wydruk komputerowy 30. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą SKRECANIE – [Włókniarzy X Sikorskiego]	159
Wydruk komputerowy 31. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS – [Włókniarzy X Sikorskiego]	160
Wydruk komputerowy 32. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PREDKOSC – [Włókniarzy X Limanowskiego]	161
Wydruk komputerowy 33. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PAS – [Włókniarzy X Limanowskiego]	163
Wydruk komputerowy 34. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą PIERWSZENSTWO – [Włókniarzy X Limanowskiego]	165
Wydruk komputerowy 35. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą ODLEGLOSC – [Włókniarzy X Limanowskiego]	167
Wydruk komputerowy 36. Estymacja KMNK modelu regresji ze zmienną objaśniającą SYGNALIZACJA – [Włókniarzy X Limanowskiego]	169

Załączników

Załącznik 1. Przyczyny zdarzeń, które wystąpiły na analizowanych skrzyżowaniach w badanym okresie (w kolejności alfabetycznej)	105
Załącznik 2. Zasady estymacji modeli regresji dla badanych skrzyżowań z wykorzystaniem programu Gretl	107
Załącznik 3. Estymacja modeli regresji dla skrzyżowań o silnej i słabej korelacji z wykorzystaniem programu Gretl	109